



Sachverständigenbüro Kai Stegner - Wasgaustrasse 15 - 66957 Ruppertsweiler  
Tel.: 06395/346 309 - Fax.: 06395/346 9002 - Mail: k.stegner@sv-stegner.de

Diakoniezentrum Pirmasens  
Waisenhausstraße 1  
66954 Pirmasens

Ruppertsweiler den 16.02.2024

## Fahrzeugbewertung: BW032KS241

### Fahrzeugbewertung vom 15.02.2024

Fahrzeughalter : Diakoniezentrum Pirmasens  
Waisenhausstraße 1, 66954 Pirmasens  
Amtliches Kennzeichen : PS-D 228  
Auftrag vom : 14.02.2024  
Besichtigungsdatum : 15.02.2024  
Besichtigungsort : Pirmasens  
Besichtigt durch : KFZ-Sachverständiger Kai Stegner

Die auf den 15.02.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat auf der Basis des gültigen DAT (Deutsche Automobil Treuhand) Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

### Fahrzeugwert-Gutachten


Händlerverkaufswert / Wiederbeschaffungswert brutto	EUR	16.100,00
Mehrwertsteuer 2,40 % (differenzbesteuert)	EUR	377,35
Händlerverkaufswert / Wiederbeschaffungswert netto	EUR	15.722,65

Die Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes stellt eine Momentaufnahme dar. Hierbei wurden die zum angegebenen Zeitpunkt am Markt ermittelten tatsächlichen Werte, unter Berücksichtigung der bekannten Marktschwankungen auf den genannten Zeitpunkt der Wertermittlung, zu Grunde gelegt. Bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt sind mögliche zukünftige Entwicklungen, welche Auswirkungen auf den Fahrzeugmarkt und damit auf die genannten Werte haben könnten.

Gutachten-Nr.: BW032KS241

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	:	PS-D 228
Fahrzeugart	:	Transporter
Aufbauart	:	Kombi, 4-türig
Fabrikat	:	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	:	Vito Tourer (447)(07.2014->) 114/116 CDI, 119 CDI/BT lang (447.703)
Fahrzeug-Ident-Nummer	:	WDF44770313195101
HSN/TSN	:	1313/BQL
Hubraum / Leistung	:	2.143 ccm / 100,0 kW
Motorart	:	Diesel
Abgascode	:	EU6
Plätze	:	9
zul. Gesamtmasse	:	3.050
Reifendimension	:	195/65R16C
Reifenfabrikat	:	Hankook
Profiltiefe in (mm)	:	←



Anzahl der Achsen	:	2
Angetr. Achsen	:	1
Baujahr / Erstzulassung	:	2016 / 14.07.2016
Letzte Zulassung	:	14.07.2016
Nächste HU	:	10.2025
Laufleistung abgelesen (km)	:	143.731
Laufleistung angegeben (km)	:	143.731
Farbe	:	ARKTIKWEISS
Lackart	:	2-K uni
Serienausstattung	:	siehe Kalkulation
Sonderausstattung	:	siehe Kalkulation
Altschäden	:	Heckklappe leicht deformiert, Schwellerbereich rechts deformiert, Schiebetür rechts deformiert, Seitenwand hinten rechts deformiert, Motorhaube Lackschaden
Vorschäden	:	keine erkennbar oder repariert

Gutachten-Nr.: BW032KS241

**Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Wertgutachten über das unter "Fahrzeugdaten" näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung

**Fahrzeug-Identifizierung :**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen :**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

**Probefahrt / Probelauf :**

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

**Allgemeinzustand :**

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem normalen bis mäßigen Allgemeinzustand.

**Innenraum:**

Der Innenraum zeigte einen normalen Zustand mit leichten Gebrauchsspuren.

**Korrosion:**

Beginnende Korrosion war im beschädigten Schweller- u. Seitenwandbereich erkennbar.

**Fahrwerk:**

Äußerlich nach Sichtprüfung war keine technische Beeinträchtigung festzustellen.

**Lackierung:**

Die Lackierung zeigte bis auf die aufgeführten Beschädigungen einen normalen dem Alter entsprechenden Zustand mit leichten Gebrauchsspuren.

**Karosserie/Verglasung:**

Die Karosserie wies bis auf die aufgeführten Beschädigungen einen normalen dem Alter entsprechenden Zustand auf.

Die Verglasung zeigte kleinere Beschädigungen durch Steinschläge.

**Funktionsprüfung:**

Im Rahmen der Besichtigung wurden die Grundfunktionen geprüft und keine Beeinträchtigung festgestellt.

Gutachten-Nr.: BW032KS241

**Händlerverkaufspreis / Wiederbeschaffungswert:**

**Händlerverkaufspreis / Wiederbeschaffungswert EUR: 16.100,00**

Der ausgewiesene Händlerverkaufspreis / Wiederbeschaffungswert, bezogen auf den Besichtigungstag, beinhaltet den Betrag für die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges gleicher Art und Güte, in gleichem Abnutzungszustand, bei einem seriösen Händler in der Region.

Bei einer Beschaffung ist in der Regel nur ein differenzbesteuertes Fahrzeug erhältlich. Das heißt, Mehrwertsteuer fällt nur an, auf die Differenz zwischen Händlereinkaufs.-und Händlerverkaufswert.

Ein Abzug von 19% vom Wiederbeschaffungswert ist daher aus sachverständiger Sicht abzulehnen, statt dessen ist von einem Abzug von max. 2,4 % aus dem Wiederbeschaffungswert-wie oben ausgeführt-auszugehen.

Er berücksichtigt Fahrzeugalter, Laufleistung, Besitzverhältnisse, festgestellter Zustand, evtl. festgestellte Alt-oder Vorschäden, die vorhandene Sonderausstattung und das Zubehör. Die Fälligkeiten von Haupt-und Abgasuntersuchung sowie alle übrigen wesentlichen, den Wert des Fahrzeuges beeinflussende Faktoren sind in die Wertermittlung eingeflossen.

**Schlusswort :**

Das vorliegende Gutachten ist nicht präjudizierend. Die Begutachtung erfolgte unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen und berücksichtigt § 79 StPO sowie § 410 ZPO.

Kai Stegner  
Kfz-Sachverständiger für Schäden und Bewertungen



**Kai Stegner**  
Kraftfahrzeugschäden und -  
bewertung



Dieses Mitglied ist ein  
**EMPFOHLENER  
SACHVERSTÄNDIGER**  
vom Deutschen Gutachter und  
Sachverständigen Verband e.V.