

Fahrzeugdaten

Amtl. Kennzeichen:	PF-ZW 35
Art:	FZ.Z.GÜ.BEF.B. 3,5 T
Aufbau:	VAN
Hersteller:	VOLKSWAGEN-VW
Typ:	TRANSPORTER (Kombi Normaldach 2.0 TDI 4Motion)
Radstand:	3.000 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.000 kg
Fahrgestellnummer:	WV1ZZZ7HZA259628
Kraftstoffart:	DIESEL
Zylinderzahl:	4
Leistung (kW):	103
Hubraum (ccm):	1.968
Getriebeart:	Schaltgetriebe 6-Gang 4Motion
Typschlüssel:	0603 / ARO01529
Emissionsklasse (14):	EURO5;E;PI/CI; N1 III, N2
Emissionsschlüssel (14.1):	35E0
Sitzplätze:	4
Lackierung / Farbe:	Candy-Weiß
Innenausstattung/Sitzbezüge:	Classic Grey/Anthrazit-Classic Grey/Schwarz
Zahl der Besitzer:	1
Erstzulassung:	04.05.2010
Nächste Hauptuntersuchung:	07/2024
Laufleistung abgelesen (km):	241.064 (Stand am 14.03.2024)
Reifengröße:	215/65 R 16 C 106/104 T M+S Zeetex WV 1000 Gemessene Profiltiefe 6,0 / 5,5 / 4,0 / 4,0
Fahrzeugschlüssel:	2 (1x Funk-Klappschlüssel + 1x Schlüssel feststehend)
Betriebsanleitung vorhanden:	ja
Service-Heft vorhanden:	ja
Unfallfrei:	nein (Eigenschäden im Bereich der Schweller rechts und links sowie im Heckbereich/Stoßfänger hinten)

Sonderausstattung/Zubehör:

- Ausstattung mit Winterreifen 215/65 R16 C 106/104 T
- Reserverad (Stahl) in Fahrbereifung
- Zulässiges Gesamtgewicht 3.000 kg
- Federung und Dämpfung Schlechtwegeausführung
- Anhängervorrichtung starr (mit 2.500 kg Anhängelast)
- Heckklappe mit Fenster und Wisch-/Waschanlage
- Warmwasser-Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr
- Klimaanlage „Climatic“ (halbautomatisch) im Fahrerhaus
- Zentralverriegelung mit Safesicherung und Funkfernbedienung
- Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
- Radioanlage „RCD 210“
- Fahrerhaussitz links mit Höhenverstellung und Lendenwirbelstütze
- Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz
- Zulassung als LKW
- Fahrzeuginneneinrichtung SORTIMO bestehend aus 2 Einrichtungsblöcken mit Schubladen, klappbarer Werkbank/Schraubstock und elektr. Handlampe sowie festes Trenngitter zum Fahrgastbereich

Servicehistorie:

- Schiebetürführung unten ersetzt und eingestellt am 31.03.2023 bei 228.465 km
- Kupplung inkl. Zweimassenschwungrad ersetzt am 09.03.2023 bei 227.953 km
- Intervall-/Inspektions-Service mit Bremsflüssigkeits- und Luft-/Pollenfilterwechsel sowie Zahnriemen und Kühlmittelpumpe ersetzt und Bremsscheiben/-beläge vorne erneuert am 25.07.2022 bei 217.422 km
- Bremsscheiben/-beläge hinten sowie Bremssattel hinten rechts erneuert am 27.10.2021 bei 214.134 km
- Bremssattel hinten links erneuert am 15.03.2021 bei 209.382 km
- Bremsscheiben/-beläge sowie beide Stoßdämpfer hinten und Zweitatterie unter Fahrersitz erneuert am 23.02.2021 bei 209.029 km
- Achsgelenk erneuert am 14.10.2020 bei 204.990 km
- Axialrillenkugellager an den Federbeiden der Vorderachse erneuert sowie 1 Radnabe mit Lager und 2 Stabi-Gummilager ersetzt, Bremsbeläge hinten erneuert am 16.09.2020 bei 203.336 km
- Intervall-Service mit Bremsflüssigkeitswechsel sowie Schraubenfedern der Hinterachse und Bremsschläuche vorne ersetzt am 05.05.2020 bei 193.836 km
- Starterbatterie erneuert am 11.02.2020 bei 188.357 km
- 1 Radnabe mit Lager und 1 Drehzahlfühler hinten ersetzt am 27.06.2018 bei 156.785 km
- Intervall-/Inspektions-Service mit Bremsflüssigkeits- und Dieselkraftstofffilterwechsel sowie Bremsscheiben/-beläge vorne und hinten erneuert und Sitzbezug/-polster mit Sitzheizelement an Beifahrersitz ersetzt am 15.05.2018 bei 155.883 km
- Kühler für Abgasrückführung ersetzt am 21.12.2017 bei 148.569 km
- Intervall-/Inspektions-Service mit Luft-/Pollenfilterwechsel sowie Bremsscheibe hinten ersetzt am 11.05.2016 bei 113.000 km
- Fernbetätigungsschloss an Heckklappe und Zweitatterie erneuert am 29.02.2016 bei 109.344 km
- Unterbodenabdeckung ersetzt am 21.08.2014 bei 83.596 km
- Intervall-/Inspektions-Service am 25.06.2014 bei 75.871 km
- Axialrillenkugellager an den Federbeiden der Vorderachse sowie 2 Koppelstangen erneuert am 08.01.2014 bei 66.035 km
- Bremsscheiben/-beläge vorne und hinten erneuert sowie Bremsflüssigkeitswechsel am 11.12.2013 bei 65.016 km
- Intervall-Service am 29.05.2012 bei 36.872 km
- Zweitatterie und 1 Türscharnier erneuert am 23.01.2012 bei 30.178 km

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren/Mängel:

Das Fahrzeug weist entsprechend dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzgebiet entsprechend starke Gebrauchsspuren (auch im Innenraum) durch Baustellen-/Geländeeinsatz auf.

Darüber hinaus wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Das Fahrzeug ist innen und außen verschmutzt und nicht aufbereitet
- Dellen, Kratzer, Lackbeschädigungen sowie Steinschläge rundum (siehe Bilder)
- Lack (extrem) stumpf / Kantenrost an diversen Blechteilen / Lackabplatzungen
- Stoßfänger vorne rechts beschädigt sowie Kratzer
- Lackabsplitterungen/Steinschläge Motorhaube
- Kotflügel vorne links mit Delle
- Spiegelgehäuse rechts angeschrammt, links gebrochen
- Beifahrertüre mit Beschädigung/Delle sowie Rost

- Schweller rechts unter Beifahrertüre eingedrückt sowie Lackabplatzungen und Rost
- Schiebetüre rechts mit Dellen und großflächiger Lackabplatzung und Rost sowie Beschädigung (eingedrückt) mit Rost im unteren hinteren Bereich
- Radlauf hinten rechts mit Beschädigung/Dellen und Rost
- Fahrertüre sowie Seitenwand links mit Dellen/Kratzer und Rost
- Dichtgummi Fahrertüre im unteren Bereich an Einstieg beschädigt
- Schweller unter Fahrertüre eingedrückt und mit großflächiger Lackabplatzung und Rost
- Heckklappe mit Dellen/Beschädigungen und Rost
- Stoßfänger hinten angeschrammt sowie mit ausgeblichenen Stellen
- Durch Nutzung eines Dachträgersystems noch vorhandene Schutzfolie sowie Verschlusschrauben nicht original
- Unterfahrschutz unter Motor und Unterbodenverkleidung Mitte links gebrochen (durch Aufsetzer)
- Abgasanlage (Mittel- und Endtopf) stark korrodiert (äußere Bleche durchgerostet/lösen sich/fehlen)
- Abgas-Wärmeleitbleche teils verbogen/korrodiert
- Starke Korrosion auch an diversen Rahmenteilern und an Fahrwerk
- Stahlfelgen mit Lackabplatzungen und Rost
- Motor augenscheinlich trocken (Oberseite/Unterseite/Turbolader)
- Sitzpolster leicht fleckig/verschmutzt, kleinere Risse in Kunstlederseitenflächen des Sitzpolsters rechts
- Bohrlöcher und (Kabel-)Durchführung im mittleren Ablagefach oben in Armaturenbrett sowie vorhandene Klebereste
- Innenverkleidung der Heckklappe und der Schiebetüre beschädigt
- Lenkradoberfläche abgegriffen/abgenutzt
- Türgriffinnenverkleidungsschale der Fahrertüre lose/Befestigung gebrochen/provisorisch mit Isolierband befestigt
- Plastikverkleidung der Sicherheitsgurtumlenkung an B-Säule fehlt
- SORTIMO-Fahrzeugeinrichtung mit starken Gebrauchsspuren