

DEKRA Automobil GmbH
Höherweg 111, 40233 Düsseldorf



BRW - Bergisch-Rheinischer Wasserverband
Düsselberger Strasse 2
42781 Haan

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

ME BW279

Bestellnummer	2024-00807
Auftraggeber	BRW - Bergisch-Rheinischer Wasserverband, Düsselberger Strasse 2, 42781 Haan
Ihr Auftrag vom	05.03.2024, per e-Mail durch Frau Gernand
Besichtigung	05.03.2024 um 11:00 Uhr BRW Betriebshof Heiligenhaus, Otto-Hahn-Str. 23, 42579 Heiligenhaus

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 05.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert	2.400,00 EUR	2.856,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Gernand. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 05.03.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 05.03.2024 um 11:00 Uhr durch [REDACTED] bei BRW Betriebshof Heiligenhaus, Otto-Hahn-Str. 23, 42579 Heiligenhaus, im Beisein von [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	BRW - Bergisch-Rheinischer Wasserverband, Düsseldorf Strasse 2, 42781 Haan
Kennzeichen	ME BW279
Tag der Erstzulassung	18.05.2005

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	7J0 / Transporter T5 7JD101/WF2/ZP1/0WQ
Aufbauart	Doka-Pritsche
HSN / TSN	0603 / 753
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV1ZZZ7JZ5X028297
Nutzlast [kg] / Leergewicht	932 / 2015 kg
zul. Gesamtgewicht	3000 kg
Maße über alles L / B / H	5474 / 1994 / 1956 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 2
Radstand	3400 (mm)
Türen	4

Farbe	Grün
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	DIESEL-D
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 5
Leistung / Hubraum	96 kW / 2461 cm ³
Schadstoffklasse	*
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Km-Stand abgelesen	246.985

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16	GT-Radial / Maximer	A / O	9 mm
	106 T C			
rechts	215 / 65 R 16	GT-Radial / Maximer	A / O	9 mm
	106 T C			
2 links	215 / 65 R 16	GT-Radial / Maximer	A / O	9 mm
	106 T C			
rechts	215 / 65 R 16	GT-Radial / Maximer	A / O	9 mm
	106 T C			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Pritsche

Baujahr 18.05.2005

Ausstattung Fahrgestell

Beifahrerdoppelsitzbank, Lendenwirbelstütze links, Radstand 3400mm, Generator 120A, zulässiges Gesamtgewicht 3000kg, Standheizung, Sitzbezüge Stoff -Inka-, Heckscheibe heizbar, Anhängervorrichtung starr (werksseitig), 6-Gang 4motion, 6.5 J x 16 C1G, 2460ccm (2.5 Ltr) 96kW AXD, Pritschenbodenrahmen mit Ladeboden, Differentialsperre, Fahrer-/Beifahrerairbag, Bügelaussenspiegel, Reserverad Stahl, 215/65 R 16C 8PR, ab 08.2004 Fg-Nr -5-013 001, 2. Batterie, Schutzgitter an Ladefläche vorne, Rundumleuchte. ABS & ASR, Airbag: Fahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Bodenbeläge, Gummiboden im Fahrgastladeraum, Differentialsperre, elektronisch (EDS), Drehzahlmesser, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Heizbare Heckscheibe, Kopfstützen (4), Kopfstützen (2), Lackierung, Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR), Pollenfilter, Frischluftansaugung mit Pollenfilter, Polster: Stoff, Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrer-Doppelsitzbank, Verzurrösen auf dem Ladeboden, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Fahrersitzpolster aufgerissen, erneuern
- Beifahrersitzbank rechts Riß, instandsetzen
- Beschriftung entfernen, Transportkiste demontieren
- div. Kratzer/Dellen/Steinschläge/Korrosionsansätze/Lackschäden rundherum, instandsetzen
- Schweller links mittig deformiert m. Rostansatz, instandsetzen
- Dachhimmel stellenweise ab- und aufgerissen, erneuern
- Kotflügelschale hinten links gebrochen, erneuern
- Türverkleidung hinten rechts gerissen, erneuern

Technische Mängel

- Endschalldämpfer st. Rostbefall, erneuern
- Motorölverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

██████████

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vl



Bild 2 : Diagonale vr



Bild 3 : Diagonale hr



Bild 4 : Diagonale hl



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Innenraum hinten



Bild 7 : Kombiinstrument



Bild 8 : Fahrersitz linksseitig aufgerissen/verschlissen



Bild 9 : Dachhimmel tw abgerissen



Bild 10 : Türverkleidung hr gerissen



Bild 11 : Beifahrersitzbank hinten rechts Riß



Bild 12 : Schweller ml deformiert



Bild 13 : div. Rostbefall



Bild 14 : Kotflügel hl tw abgebrochen



Bild 15 : div. Kratzer/Dellen



Bild 16 : div. Kratzer/Dellen



Bild 17 : div. Dellen



Bild 18 : div. Dellen



Bild 19 : Achskörper Rostbefall



Bild 20 : Motor undicht



Bild 21 : Endschalldämpfer st. korrodiert