

Kraftfahrwesen

BFV66

13.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenCaddy 2.0 TDI Kasten 4Motion		
Amtl. Kennzeichen:	MS-D3302	Erstzulassung:	08.04.2015
Fahrzeugart:	Fz. z.Gü.bef.b.3,5t Van	Gesamtfahrleistung (Km):	252851
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	81 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0603 / AZH004362
Herstellerfarbbezeichnung:	Night Blue Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35L0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;L;PI/CI; N1 II
Anzahl der Türen:	4	HU:	11.2024
Bereifung: (Größe)	195/65R15 96V 35/22	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	4 / 4 / 4 / 4	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	168 g/km

Serienausstattung:

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür rechts
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stahlfelgen 6x15
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung besteht aus: Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite besteht aus: Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhängerkupplung
- Audiosystem RCD 210
- Bodenbelag vorn (Gummi)
- Dachladeklappe hinten mit blickdichter Folie für Heckfenster
- Einparkhilfe hinten
- Klimaanlage Climatic
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Metallic-Lackierung
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy besteht aus: Multifunktionsanzeige Plus
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchten entsprechenden alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung am 12.03.2024 folgende Mängel festgestellt: Steinschlagschäden im Bereich der Frontpartie, vereinzelte kleinere Lackschäden/Kratzer vorhanden und Verschmutzungen der Polsterungen.
- Die gesamte Karosserie und Bodengruppe weist Dellen, Kratzer, Steinschläge und Anstoßschäden auf. Der Innen- und Laderaum ist aufgrund der intensiven Nutzung im Bereich der Kunststoffverkleidungen, Sitzpolster, Deckenverkleidungen, Teppichen, Bedieneinrichtungen, etc. stark abgenutzt / verschlissen. (Kratzer, Löcher, Verschmutzungen, beschädigte oder fehlende Bauteile, Kleberückstände, diverse Verformungen an der Karosserie etc.)
- Die Haldexkupplung macht Geräusche ein defekt kann nicht ausgeschlossen werden.
- Die Anschlaggummis an der Hinterachse links und rechts sind defekt.
- Die Bodenverkleidung ist an mehreren Stellen beschädigt.
- Der Querlenker vorne rechts ist komplett ausgefallen. Das Fahrzeug ist nicht Verkehrssicher.
- Im Motorraum sind Marder- oder Nagetierschäden vorhanden.
- Die Sitzkissen sind stark abgenutzt und stark verschmutzt..
- Das Fahrzeug wurde als Handwerkerfahrzeug genutzt. Die im Laderaum verbauten Sortimo - Schränke verbleiben im Fahrzeug.
- Das Lenkrad ist stark abgenutzt.
- Die Klimaanlage ist ohne Funktion.
- Die Sitzkissen auf der Fahrerseite sind beschädigt.
- Ein Fahrzeugschlüssel ist defekt und stark verschlissen.
- Ein beiliegendes Rad ist einseitig stark abgefahren.

- Das Abgasrückführungsventil muss ggf. getauscht werden.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Die Batterie kann bei Fahrzeugabholung entladen oder defekt sein
- Rund ums Fahrzeug sind Dellen, Kratzer, Steinschlagschäden und Lackabplatzungen vorhanden.
- Die beiliegende Bereifung liegt ungesichert im Fahrzeug, geeignete Ladungssicherungsmittel (z.B. Spanngurte) muss der Abholer des Fahrzeuges mitbringen
- Räder beiliegend: 195/65 R15 91H auf Stahlrädern; Profiltiefen: 3/ 3/ 3/ 3 mm; Produktionsjahr: 2021.
- Dass Zweimassenschwungrad verursacht Geräusche ein Schaden kann nicht ausgeschlossen werden.
- 08/2020 Schaden Kotflügel vorn links Instand gesetzt
- 11/2020 Spiegel links Instand gesetzt
- 11/2021 Spiegel rechts Instand gesetzt
- 03/2022 Steinschlag Frontscheibe Instand gesetzt

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

6.344 €

i. Worten:

sechstausenddreihundertvierundvierzig Euro

Standort:	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Fontanestraße 4 40470 Düsseldorf
Ansprechpartner:	Herr Schellen / Herr Kuchenbuch
Telefon: / E-Mail:	0211/9088-0 OP-Service.Duesseldorf@bundesimmobilien.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.