

DEKRA Automobil GmbH
St.-Georgen-Str. 27, 95463 Bindlach

Stadt Kemnath
Stadtplatz 38
95478 Kemnath

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Bayreuth
St.-Georgen-Str. 27
95463 Bindlach
Telefon 09208 / 693-0
Fax 09208 / 693-33
E-Mail bayreuth.automobil@dekra.com



Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN WV1ZZZ7HZ9H151438

Auftraggeber Stadt Kemnath, Stadtplatz 38, 95478 Kemnath
Ihr Auftrag vom 05.02.2024, durch Herr Gallei
Besichtigung 05.02.2024 um 20:15 Uhr
Stadt Kemnath, Stadtplatz 38, 95478 Kemnath

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 05.02.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		4.280,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.02.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch Herr Gallei. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 05.02.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 05.02.2024 um 20:15 Uhr durch _____ bei Stadt Kemnath, Stadtplatz 38, 95478 Kemnath, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Stadt Kemnath, Stadtplatz 38, 95478 Kemnath
Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	08.10.2009

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2023
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	Transporter T5 / T5 Kombi
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	0603 / AHG
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV1ZZZ7HZ9H151438
zul. Gesamtmasse	3200
Maße über alles L / B / H	4890 / 1904 / 1949 (mm)
Radstand	3000

Türen	4
Sitzplätze	4
Farbe (Hersteller)	Grauweiss (R902)
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	96 kW / 2461 cm ³
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	236.222

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 65 R 16 107 T	Firestone / Vanhawk 2 Winter	W /O	6 mm
rechts	205 / 65 R 16 107 T	Firestone / Vanhawk 2 Winter	W /O	6 mm
2 links	205 / 65 R 16 107 T	Firestone / Vanhawk 2 Winter	W /O	6 mm
rechts	205 / 65 R 16 107 T	Firestone / Vanhawk 2 Winter	W /O	6 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

ABS, Airbag: Airbag auf Beifahrerseite, Airbag: Fahrerseite, Anhängervorrichtung, starr, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Bodenbeläge, Gummiboden im Fahrgastladeraum, Bremsleuchte, dritte, Differentialsperre, elektronisch (EDS), Drehzahlmesser, ESP, Elektrikpaket I, Gesamtgewicht: Erhöhung des zul. Gesamtgewichts auf 3000 kg, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Heckfenster, beheizbar, mit Wisch/Waschanlage, Heckklappe: Heckfenster in der Heckklappe, Hecktür-/Klappe-Innenbetätigung, Innenverkleidung (seitlich), Hartfaserplatte im Laderaum, Kindersicherung (für Schiebetür im Fahrgast-/ Laderaum), Klimaanlage für Fahrerhaus, Kopfstützen (2), Lackierung, Nebelscheinwerfer, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Pollenfilter, Frischluftansaugung mit Pollenfilter, Polster: Stoff, Radio "R 110" mit 2 Lautsprechern, Räder/ Reifen: M&S Reifen 215/65 R 16 C 106/104 T, Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrer- Doppelsitzbank, Sitzreihe (1): 2er-Sitzbank, Tire Mobility Set, Verzurrösen zur Ladegutsicherung, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Rostansatz Schweller links, instandsetzen; Innenraum verschmutzt, reinigen; Hitzeschutzblech beschädigt, erneuern. Türe Rostansatz, instandsetzen.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Anfahrsschaden Seitenwand links, instandsetzen.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : 2. Sitzreihe



Bild 6 : Radlauf hinten links Streifschaden



Bild 7 : Innenausbau



Bild 8 : Rostansatz im Schwellerbereich



Bild 9 : Rostansatz an Karosserie




Bild 10 : Bodengruppe - Anfahrtschaden