

Duplikat

 DEKRA Automobil GmbH  
 Porschestr. 10, 44809 Bochum

 Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung  
 Knappschaftstr. 1  
 44799 Bochum

 DEKRA Automobil GmbH  
 Außenstelle Bochum (Automobil)  
 Porschestr. 10  
 44809 Bochum  
 Telefon 0234 / 50716-0  
 Fax 0234 / 50716-20  
 E-Mail bochum.automobil@dekra.com


## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen**                      **BO KN226**                      **FIN**                      **WWZZZCDZMW332456**

Auftraggeber                      Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum  
 Ihr Auftrag vom                      02.02.2024  
 Besichtigung                      02.02.2024 um 10:00  
    Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 02.02.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.420,17 EUR	18.350,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.899,16 EUR	21.300,00 EUR

Duplikat

**Auftrag**

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.02.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 02.02.2024.

**Besichtigung**

Die Besichtigung erfolgte am 02.02.2024 um 10:00 Uhr durch Herrn Florian Pukallus bei Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

**Bezugsgrundlagen**

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

**Besonderes**

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

**Fahrzeugbeschreibung****Zulassungsdaten**

Haltereintrag	Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum
Kennzeichen	BO KN226
Tag der Erstzulassung	13.01.2021

**Untersuchungstermine**

Fälligkeit der letzten HU nicht vorhanden

**Technische Daten**

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW

**Duplikat**

Typ / Verkaufsbezeichnung	CD / Golf 1.5 eTSI OPF DSG Life
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0603 / CNZ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCDZMW332456
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Dolphin grey metallic (C7Q)
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1498 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	86.633

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

**Räder / Reifen**

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip	S / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

**Winterradsatz auf Stahlfelge mit Radzierblende: Vredestein 205/55 R16 91H 6/6/6**
**Serienausstattung**

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Aktives Zylindermanagement ACT, Ambientebeleuchtung, App-Connect, Außenspiegel elektrisch einstellbar mit Memoryfunktion, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Car2X, Dachhimmel in Storm Grey, Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed", Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, Doppelton-Signalhorn, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, mit Schaltwippen, Leuchtweitenregulierung dynamisch, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Müdigkeitserkennung, NichtraucherAusführung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Sitzkomfortpaket, Radio "Composition", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetallräder (4) "Norfolk" 7 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für den mittleren Rücksitzplatz, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff "Maze", Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Tür- und Seitenverkleidungen Schaumfolie und Gewebe, Türgriffmulden beleuchtet, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Duplikat

### Sonderausstattung

LED-Plus-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen, Paket: Business Premium inkl. Navigationssystem (DSG), Paket: Komfortpaket, Paket: Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtregulierung "Light Assist", Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe, Raucherausführung, Räder: Winterräder (zusätzlich) Stahl, 6,5 J x 16, Sitze: ergoActive-Sitz mit 14-Wege-Einstellung und Memory-Funktion auf Fahrerseite, Spurwechselassistent "Side Assist", Textilfußmatten vorn und hinten

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 03 / 2023 bei Kilometerstand 60.139. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 4.400 km oder 419 Tage.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger vorne rechtsseitig zerkratzt/abgeschürft, erneuern (Bild 9, 10); Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14); Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12); Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11); Heckdeckel, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 7, 8); Lackvorbereitung;

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Steinschlag im Frontbereich; Oberflächenkratzer am gesamten Fahrzeug.

#### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

#### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.