

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 19.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 19.03.2024 um 13:50 Uhr durch Herrn xxxxx bei Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, Herforder Straße 220, 33609 Bielefeld, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde im ungereinigten Zustand besichtigt. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Objektbeschreibung

### Besitzer

Kennzeichen	nicht vorhanden
Baujahr	2008
Erstinbetriebnahme	09 / 2008

### Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht vorhanden

### Objekt

Objektart	Baumaschine
Einsatzart	Erdbewegung
Maschinenart	Baggerlader
Hersteller / Fabrikat	CNH BAUMASCHINEN
Typ	W60TC HS / W60TC HS
Maschinennummer	N7GP00948
Dienst- / Eigengewicht	5380 kg
Farbe	Gelb
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Getriebe	Stufenlos
Betriebsstunden abgelesen	2.112
2. Betriebsstundenzähler	351

Zählerwechsel bei 2300 Betriebsstunden und bei Betriebsstunde 3.950

Es wird unterstellt, dass die abgelesene Anzahl der Betriebsstunden den tatsächlichen Betriebsstunden entspricht.

### Antriebsdaten

Kraftstoffart / Energiequelle DIESEL  
Fabrikat / Hersteller DEUTZ  
Typ F4M 2011  
Antriebsnummer 10518202  
Zylinderanzahl 4  
Leistung 44 kW

### Reifen / Laufwerke

Achse	Größe/Bezeichnung	Fabrikat	Ausführung	Zustand	Feststellung
1 L:	365/80 R20 EM153A2	Dunlop	SP T9	40%	
1 R:	365/80 R20 EM153A2	Dunlop	SP T9	40%	
2 L:	365/80 R20 EM153A2	Dunlop	SP T9	40%	
2 R:	365/80 R20 EM153A2	Dunlop	SP T9	40%	

### Technische Daten Palettengabel

Hersteller STAHLBAU OSCHERSLEBEN GMBH  
Typ / Verkaufsbezeichnung W60 TC  
Fabrik Nr. 2681  
Baujahr 09 / 2008

### Ausstattung

DEUTZ 4.Zylinder Diesel Motor 44kW, Gesamtlänge 5250mm, Kabinenhöhe 2800mm, Beheizte Kabine, Feststellbremse, Fahrtrichtungsanzeiger, Sicherheitsgurt, Grammer Sitz, Scheibenbremse, Arbeitsscheinwerfer, Allradantrieb, Radabdeckung vorn und hinten, Scheibenwischer, Zulässiges Gesamtgewicht 5800kg, Zulässige Achslast 1.Achse 3500kg, Zulässige Achslast 2.Achse 3500kg, Radstand 2250mm, 360° Rundumsicht, verstellbare Lenksäule, elektronische Steuerung für Fahrtrichtungswechsel und Gangwechsel, Außenspiegel, 3.Hydraulische Funktion, hydr. Klappschaufel.

### Ausstattung Palettengabel

Palettengabel.

### Zustandsbeschreibung

#### Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Letzte Wartung erfolgte am 01 / 2023. Nächste Wartung bei Betriebsstunden 400.

Das Fahrzeug ist betriebsbereit, jedoch nicht verkehrssicher aufgrund der Mängel.

---

## Notwendige Reparaturen

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Aufbau ringsum verschrammt, teilweise Korrosionsbildung (Bild 14, 19)
- Gaspedal hängt (Bild 16)
- Innenraum Lautsprecher + Radio fehlen (Bild 17)
- Dachhimmel hängt teilweise herunter (Bild 17)
- Fussbodenbelag gerissen (Bild 16)
- Verkleidungen im Innenraum verschrammt
- Türgummidichtung Tür links gerissen (Bild 15)
- Feuchtigkeit in den Scheinwerfern rechts und links vorn (Bild 18)
- Feuchtigkeit in den Arbeitsscheinwerfern hinten
- Motorabdeckung hinten Rissig (Bild 13)
- Aufbau hinten verschrammt, teilweise korrodiert
- Hydraulikleitung an der Hydraulikpumpe rissig (Bild 12)
- Radabdeckung hinten rechts verformt

---

## Zustand akzeptabel

Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen; Innenraum verunreinigt.

---

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich  
xxxxxx  
Dipl.-Ing. (FH)

Der Sachverständige  
xxxxxxx

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Frontansicht



Bild 3 : Ansicht rechts



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Diagonale vorn



Bild 6 : Diagonale hinten



Bild 7 : Ansicht links



Bild 8 : Heckansicht



Bild 9 : Innenraum



Bild 10 : Kombiinstrument





Bild 11 : Motorraum



Bild 12 : Hydraulikleitung an der Hydraulikpumpe rissig



Bild 13 : Motorabdeckung hinten Rissig



Bild 14 : Aufbau ringsum verschrammt, teilweise Korrosionsbildung



Bild 15 : Türgummidichtung Tür links gerissen



Bild 16 : Gaspedal hängt  
Fussbodenbelag gerissen



Bild 17 : Innenraum Lautsprecher + Radio fehlen  
Dachhimmel hängt teilweise herunter



Bild 18 : Feuchtigkeit in den Scheinwerfern rechts und links vorn



Bild 19 : Aufbau ringsum verschrammt, teilweise Korrosionsbildung