

Fahrzeugdaten

Amtl. Kennzeichen:	FN-BW 950
Art:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
Aufbau:	MEHRZWECKFAHRZEUG
Hersteller:	VOLKSWAGEN-VW
Typ:	KOMBI (Transporter Kombi Normaldach 2.0 TDI 4Motion)
Radstand:	3.000 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.080 kg
Fahrgestellnummer:	WV2ZZZ7HZCH073506
Kraftstoffart:	DIESEL
Zylinderzahl:	4
Leistung (kW):	103
Hubraum (ccm):	1.968
Getriebeart:	Schaltgetriebe 6-Gang 4Motion
Typschlüssel:	0603 / ARJ008234
Emissionsklasse (14):	EURO5;G;CI; M1SOZE OHNEM1G
Emissionsschlüssel (14.1):	35G0
Sitzplätze:	4
Lackierung / Farbe:	Candy-Weiß
Innenausstattung/Sitzbezüge:	Classicgrey/Anthrazit-Classicgrey/Schwarz
Zahl der Besitzer:	1
Erstzulassung:	19.12.2011
Nächste Hauptuntersuchung:	03/2025
Laufleistung abgelesen (km):	161.838 (Stand am 26.03.2024)
Reifengröße:	215/65 R 16 C 106/104 T M+S Continental VanContact Winter Gemessene Profiltiefe 5,0 / 4,5 / 4,5 / 4,0
Fahrzeugschlüssel:	3 (2x Funk-Klappschlüssel + 1x Schlüssel feststehend)
Betriebsanleitung vorhanden:	ja
Service-Heft vorhanden:	ja
Unfallfrei:	nein (Eigenschäden im Bereich des Schwellers links und des Seitenteils/Schiebetüre rechts sowie im Heckbereich/Stoßfänger hinten)

Sonderausstattung/Zubehör:

- Ausstattung mit Winterreifen 215/65 R16 C 106/104 T
- Reserverad (Stahl) in Fahrbereifung
- Zulässiges Gesamtgewicht 3.080 kg
- Federung und Dämpfung Schlechtwegeausführung
- Anhängervorrichtung starr (mit 2.500 kg Anhängelast)
- Heckklappe mit Fenster und Wisch-/Waschanlage
- Warmwasser-Zusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion
- Klimaanlage „Climatic“ (halbautomatisch) im Fahrerhaus
- Zentralverriegelung mit Safesicherung und Funkfernbedienung
- Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht
- Radioanlage „RCD 210“
- Fahrerhaussitz links mit Höhenverstellung und Lendenwirbelstütze
- Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz
- Bodenbelag-Vorbereitung für Fahrgast-/Laderaum

- 2er-Sitzbank links, mit Armlehne an der Gangseite in der 2.Sitzreihe
- Zulassung als PKW
- Fahrzeuginneneinrichtung SORTIMO bestehend aus 2 Einrichtungsblöcken mit Schubladen, Werkstattkoffer, klappbarer Werkbank mit Schraubstock sowie festes Trenngitter zum Fahrgastbereich und angebrachtem Feuerlöscher

Servicehistorie:

- Intervall-/Inspektions-Service mit Bremsflüssigkeits- und Luft-/Pollenfilterwechsel sowie Schraubenfeder hinten links ersetzt am 20.03.2023 bei 161.776 km
- Einstiegsschweller links nach Beschädigung grundieren und ausbessern am 23.08.2021
- Türscharnier rechts unten ersetzt am 11.06.2021 bei 146.698 km
- Spur der Vorderräder eingestellt, Fahrzeug vorn und hinten vermessen, Öl für Allradkupplung erneuert am 27.05.2020 bei 133.720 km
- Ölwechsel mit Ölfilter-/Kraftstofffilter-/Pollenfilter-Wechsel sowie einen Spurkopf erneuert am 26.05.2020 bei 133.720 km (eigene Werkstatt)
- Bremsbeläge vorne und hinten erneuert am 09.05.2019 (eigene Werkstatt)
- Spur der Vorderräder eingestellt, Fahrzeug vorn und hinten vermessen am 09.04.2019 bei 120.383 km
- 1 Stahlfelge erneuert am 05.04.2019 (eigene Werkstatt)
- Wischerblätter vorne erneuert am 25.02.2019 bei 119.021 km
- Kühler für Abgasrückführung sowie Temperaturfühler ersetzt am 03.01.2019 bei 117.344 km
- Kupplung inkl. Zweimassenschwungrad ersetzt sowie 2 Funkschlüssel neu programmiert am 18.12.2018 bei 116.905 km
- Ölwechsel mit Ölfilter-/Kraftstofffilter-/Pollenfilter-Wechsel sowie 1 Bremsschlauch ersetzt am 10.04.2018 bei 105.260 km (eigene Werkstatt)
- Bremsscheiben/-beläge hinten erneuert am 05.07.2017 (eigene Werkstatt)
- Jeweils 1 Heizelement für Sitz und Lehne ersetzt am 03.03.2016 bei 71.306 km
- Intervall-/Inspektions-Service mit Bremsflüssigkeits-/Pollenfilterwechsel und Öl-Wechsel für Haldex-Kupplung sowie Bremsscheiben/-beläge hinten ersetzt am 25.02.2016 bei 71.175 km
- Bremsbeläge hinten ersetzt am 08.12.2014 (eigene Werkstatt)
- Intervall-Service mit Motoröl- und Pollenfilterwechsel am 23.01.2014 bei 39.930 km
- 1 Geber und 2 Düsen ersetzt am 10.01.2014 (eigene Werkstatt)
- Seitenteil und Schiebetüre wegen Beschädigung/Kratzer lackiert am 21.12.2012

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren/Mängel:

Das Fahrzeug weist entsprechend dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzgebiet entsprechend starke Gebrauchsspuren (auch im Innenraum) durch Baustellen-/Geländeeinsatz auf.

Darüber hinaus wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Das Fahrzeug ist innen und außen verschmutzt und nicht aufbereitet
- Dellen, Kratzer, Lackbeschädigungen sowie Steinschläge rundum (siehe Bilder)
- Lack stumpf / Kantenrost an diversen Blechteilen / Lackabplatzungen
- Lackabplatzungen/Dellen/Kratzer im Dachbereich, Dachgrundträger montiert => hierzu kein Schlüssel vorhanden
- Rostansatz an A-Säule links an Scheibensicke und Dachkante
- Motorhaube leichte Dellen und Steinschläge
- Beifahrer- und Fahrertüre leichte Dellen
- Fahrertüre mit Delle in der Nähe des Türgriffes
- Schiebetüre großflächige Klarlackabplatzung mittig sowie Delle im unteren Bereich

- Kleine Dellen in Seitenwand rechts und links
- Dellen in Heckklappe unter Heckscheibe und Beschädigung mit Rost oberhalb der Anhängerkupplung
- Stoßfänger hinten beschädigt (speziell linke Seite)
- Stoßfänger vorne mit Kratzer / rechts und links sowie Unterseite beschädigt sowie ausgebleichte Stellen
- Beifahrertüre verzogen, Rost an Unterkante und Schweller
- Schiebetüre Unterkante Rost
- Radlauf hinten rechts mit Rost (zur Schiebetüre hin)
- Schwelle links eingedrückt und Rost (unter Tankklappe und Fahrertüre)
- Außenspiegel rechts angeschrammt
- Starke Korrosion auch an diversen Rahmenteilern und an Fahrwerk/Unterboden
- Abgasanlage (Mittel- und Endtopf) korrodiert (äußere Bleche durchgerostet/lösen sich/fehlen)
- Unterbodenabdeckung mitte rechts und links gebrochen sowie hinten (durch Aufsetzer) beschädigt
- Stahlfelgen mit Lackabplatzungen und Rost
- Motor augenscheinlich trocken (Oberseite/Unterseite/Turbolader)
- Sitzpolster Fahrersitz beschädigt (mehrfach gerissen und provisorisch genäht)
- Sitzpolster allgemein leicht fleckig/verschmutzt
- Türdichtgummi an Fahrertüre im Einstiegsbereich unten beschädigt
- Türgriffinnenverkleidungsschale der Fahrertüre lose/Befestigung gebrochen/provisorisch mit Isolierband befestigt
- Innenverkleidung der Heckklappe und der Schiebetüre sowie gegenüber beschädigt
- Lenkradoberfläche abgegriffen/abgenutzt
- Starterbatterie und Zusatzbatterie schwach
- SORTIMO-Fahrzeugeinrichtung mit starken Gebrauchsspuren