

Kraftfahrwesen

BFV54

15.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	OpelAstra K 1.4 Turbo EURO 6d		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-9271	Erstzulassung:	21.12.2018
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	31200
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	92 kW / 1399 cm ³
Kraftstoffart:	Benzin	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	1844 / AES005686
Herstellerfarbbezeichnung:	Quarz Grau	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36AG
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	keine
Bereifung: (Größe)	205/55R16 M+S	Unfallfrei:	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe (mm):	4/4/4/4	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	139 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Business Upgrade Travel
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Licht Paket
- Nebelscheinwerfer
- Sicht paket
- Winter Paket 2
- Zwei Zonen Klimatisierungsautomatik

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und lauleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Steinschläge befinden sich an der Fahrzeugformt und Windschutzscheibe.
- Die Reifendruckkontollanzeige im Schalttafeleinsatz ist aktiv.
- Marderspuren befinden sich im Motorraum.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht aufbereiteten Zustand. Der Innenraum ist verbraucht. Die Polster weisen Flecken auf. Verkleidungsteile sind zerkratzt.
- Dellen und Lackschäden befinden sich am Kotflügel vorne links.
- Die Türkanten sind abgeschlagen. Die Einstiege weisen Kratzer, Schrammen, Lackschäden und Dellen auf.
- Dellen und Lackschäden befinden sich an der Tür hinten links.
- Der Dachhimmel ist verschmutzt.
- Die Bremsscheiben an der Vorderachse und Hinterachse sind korrodiert und müssen erneuert werden. Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit.
- Ein Unfallschaden befindet sich am Stoßfänger und an der Rückleuchte hinten rechts.
- Ein Fahrzeugschlüssel ist ohne Funktion.
- Lackschäden sind an den Außenspiegeln vorhanden.
- Kratzer, Schrammen, Lackschäden und Dellen befinden sich an der gesamten Karosserie und an den Anbauteilen.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit, nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Der letzte Service erfolgte am 05.05.2023 bei 26443 km.
- 4 Sommerreifen liegen im Fahrzeug.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

9.150 €

i. Worten:

neuntausendeinhundertfünfzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Karlsruhe Philipp-Reis-Straße 4 76137 Karlsruhe
Ansprechpartner:	Herr Seitz
Telefon: / E-Mail:	0721 1833-1312 / dkfz.hza-Karlsruhe@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.