

Kraftfahrwesen

BFV54

27.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	OpelAstra K Sportstourer 1.4Turbo Business Start/Stop		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-1920	Erstzulassung:	14.05.2018
Fahrzeugart:	Pkw	Gesamtfahrleistung (Km):	37000
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	92 kW / 1399 cm ³
Kraftstoffart:	Benzin	Getriebearart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0035 / BHL
Herstellerfarbbezeichnung:	Onyx Schwarz	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	06.2025
Bereifung: (Größe)	205/55R16 M+S	Unfallfrei:	reparierter Vorschaden
Reifenprofiltiefe (mm):	5/5/5/5	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	114 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V SIDI Turbo
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Business-Upgrade-Paket Travel
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Licht Paket
- Nebelscheinwerfer
- Sicht Paket
- Winterpaket 2

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Steinschläge befinden sich an der Fahrzeugfront und Windschutzscheibe.
- Die Anzeige für den Reifendruck ist aktiv.
- Die Bremsanlage an der Vorderachse und Hinterachse ist korrodiert und muss erneuert werden. Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht aufbereiteten Zustand. Das Lenkrad ist an mehreren Stellen beschädigt. Die Polster weisen Flecken auf. Verkleidungsteile im Inneraum sind zerkratzt oder weisen Beschädigungen auf.
- Beschädigungen befinden sich an den Außenspiegeln.
- Lackschäden, Parkrempler, Dellen, Schrammen und Kratzer befinden sich an der gesamten Karosserie und an den Anbauteilen.
- Die Türkanten sind abgeschlagen. Die Einstiege weisen Kratzer, Dellen und Lackschäden auf.
- Marderspuren sind im Motorraum vorhanden. Die Antenne ist zerbissen.
- Lackschäden und Dellen befinden sich am Seitenteil hinten links.
- Kratzer, Schrammen und Lackschäden befinden sich im Ladebereich des Stoßfängers hinten.
- Lackschäden, Kratzer und Dellen befinden sich am Seitenteil hinten rechts.
- Die Türgriffe weisen Lackschäden auf.
- Dellen und Lackschäden befinden sich an der Tür vorne rechts.
- Ein Fahrzeugschlüssel ist ohne Funktion.
- Das Fahrzeug hatte einen Unfallschaden. Dieser wurde repariert. Die Höhe des Schadens betrug ca. 8200 Euro.
- Beschädigungen befinden sich an der Rückleuchte hinten links.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit, nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Der letzte Service erfolgte am 29.08.2023 bei 38730 km.

- 4 Sommerräder liegen im Fahrzeug.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

10.500 €

i. Worten:

zehntausendfünfhundert Euro

Standort:	Hauptzollamt Karlsruhe Philipp-Reis-Straße 4 76137 Karlsruhe
Ansprechpartner:	Herr Seitz
Telefon: / E-Mail:	0721 1833-1312/ dkfz.hza-karlsruhe@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.