

Geobra Brandstätter Motorboot, Modell: Fiberline G14 II mit Honda-Motor BF 50 A und Harbeck Bootsanhänger, Typ: 650

Es handelt sich um ein ehemaliges Polizei-Dienstboot inklusive Motor und Anhänger.

Zustandsbeschreibung:

- Durch die hohe Beanspruchung im Polizeidienst ist der technische und optische Zustand des Wasserfahrzeugs nicht mit einem Gebrauchtfahrzeug auf dem Privatmarkt vergleichbar!
- Das Deck weist dem Einsatzzweck und dem Alter entsprechende Gebrauchsspuren auf. Es ist stark abgenutzt, verschmutzt und teilweise defekt, es fehlen Abdeckungen und Kleinteile (z.B. Sitze beschädigt, verschlissen, eingerissen, ausgefranst und verschmutzt). Es sind diverse Bohrungen und Beschädigungen von ehemaligen polizeispezifischen Einbauten vorhanden. Das Steuerrad ist in einem schlechten Zustand und beschädigt.
- Der Rumpf befindet sich in einem schlechten Zustand, es sind rundum altersbedingte Risse und Beschädigungen vorhanden. Der Rumpf ist ausgebleicht, verkratzt und renovierungsbedürftig. Das Freibord ist steuer- und backbordseitig stark verkratzt. Das Unterwasserschiff weist Beschädigungen auf. Aufgrund der starken Verschmutzung kann über die Dichtigkeit und über weitere Beschädigungen keine genaue Aussage getroffen werden.
- Die Verklebung der Ober- und Unterschale löst sich.
- Die Scheuerleiste ist an mehreren Stellen altersbedingt schadhaf und gerissen.
- Die Persenning ist stark verschmutzt und teilweise beschädigt.
- Das Verdeck ist unvollständig, teilweise beschädigt und verschmutzt.
- Der Außenbordmotor zeigt starke Abnutzungsspuren auf. Der Propeller ist beschädigt. Eine Aussage bezüglich Betriebsstunden und Wartungsarbeiten kann nicht getroffen werden. Eine Überprüfung der Funktion konnte nicht durchgeführt werden.
- Die Batterie ist tiefentladen/ defekt.
- Das Boot war bei der Besichtigung stark verschmutzt und ungewaschen. Eine Probefahrt wurde nicht durchgeführt. Daher war das Boot bei der Besichtigung nur bedingt prüfbar und weitere unerkannte Mängel sind nicht auszuschließen.
- Das Boot ist renovierungsbedürftig.
- Bereifung Bootsanhänger:
Reifengröße: 155/80 R13 79T
Reifenalter: KW 2, Jahr 2014
Die Reifen weisen Alterungsrisse auf.
- Die HU / AU ist fällig.
- Die Auflauf- und Feststellbremseinrichtung des Bootsanhängers muss instandgesetzt werden.
- Über weitere, mögliche Vorschäden kann keine Aussage getroffen werden. Es wird keine Gewähr für die Funktionsfähigkeit der verbauten Ausstattungsmerkmale übernommen.
- Sollten auf den Bildern noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ ausgebaut sind.

Daten Bootskörper:

Hersteller:	Geobra Brandstätter	Typ:	Fiberline G14 II
Bau-Nummer:	8350792	Baujahr:	1983
Länge [m]:	4,40	Breite [m]:	1,65
Geschwindigkeit max. [km/h]:	50	Material:	GFK
Gewicht/ Verdrängung [kg]:	253 (ohne Motor)	Besatzung max.:	4 Personen

Daten Motor:

Hersteller:	Honda	Typ:	BF 50 A
Motornummer:	1030948	Baujahr:	2000
Hubraum [ccm]:	808	Leistung [kW/ PS]:	36,8/ 50
Bauart:	Außenbord, 4-Takt-Dreizylinder, wassergekühlt	Kraftstoff:	Benzin
Gewicht (trocken) [kg]:	ca. 97	Betriebsstunden:	nicht bekannt

Daten Anhänger:

Hersteller:	Harbeck	Typ:	650
Fahrzeug-Identifizierungsnr.:	15048	Erstzulassung:	08.06.1983
Leergewicht [kg]:	190	Nutzlast [kg]:	610
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]:	800	Länge [mm]:	5050
Breite [mm]:	1670	Höhe [mm]:	1400
Anzahl Achsen:	1	Stützlast max.[kg]:	75

Bilder



Ansicht schräg vorne rechts



Ansicht schräg vorne links



Ansicht schräg hinten rechts



Ansicht schräg hinten links



Ansicht schräg vorne rechts, Boot mit Verdeck



Ansicht schräg vorne links, Boot mit Verdeck



Ansicht schräg hinten rechts, Boot mit Verdeck



Ansicht schräg hinten links, Boot mit Verdeck



Ansicht schräg vorne rechts, Boot mit Persenning



Ansicht schräg vorne links, Boot mit Persenning



Ansicht schräg hinten rechts, Boot mit Persenning



Ansicht schräg hinten links, Boot mit Persenning



Typschild Bootskörper



Deck, Sitzbereich, Beschädigungen und Verschmutzungen an Verkleidungen, Steuerrad, Armaturenbrett und Sitzen



Deck vorne, Cockpit, Beschädigungen und Verschmutzungen an Verkleidungen, Steuerrad und Armaturenbrett



Deck vorne, Sitzbereich, Beschädigungen und Verschmutzungen an Verkleidungen, Steuerrad und Sitzen



Sitze vorne, Beschädigungen und Verschmutzungen



Sitze vorne, Beschädigungen und Verschmutzungen



Schaltbox



Deck hinten, Sitzbereich, Beschädigungen und Verschmutzungen an Verkleidungen und Sitzbank



Deck hinten, Batteriebefestigung und Kraftstoffleitungen



Bug Steuerbord, Beschädigungen am Rumpf



Bug Backbord, Beschädigungen am Rumpf



Bug, Beschädigungen am Rumpf und an der Scheuerleiste



Rumpf Steuerbord, Beschädigungen am Unterwasserschiff



Rumpf Backbord, Beschädigungen am Unterwasserschiff



Heck Steuerbord, Beschädigungen am Rumpf und an den Scheuerleisten



Außenbordmotor



Außenbordmotor



Antriebs-/ Propellereinheit, Beschädigungen an Schaft und Propeller



Motor-Typschild



Typschild Anhänger



Fahrzeug-Identifizierungsnummer Anhänger