

Ingenieur- und Sachverständigenbüro P. Kuznik  
Feithstr. 215, 58097 Hagen

Märkischer Stadtbetrieb  
Corunnastr. 4  
58636 Iserlohn

Hagen, 28.02.2024  
Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. 2024B02077**

## Gebrauchtfahrzeugbewertung

Iveco - Daily Pritsche (2006->)

### Fahrzeugdaten

Nr.	<b>2024B02077</b>	Besichtigungsdatum	<b>22.02.2024</b>
Amtl. Kennzeichen	<b>MK-IS 4149</b>	Besteuerungsart	<b>regelbesteuert</b>
Kfz.-Ident. Nr.	<b>ZCFC35A3305805615</b>	Motorart	<b>Erdgas</b>
Fahrzeugart	<b>Transporter</b>	Leistung / Hubraum	<b>100 kw / 2998 ccm</b>
Fabrikat	<b>Iveco</b>	Farbe	
Typ	<b>Daily Pritsche (2006-&gt;)</b>	Nächste HU	<b>03.2024</b>
Erstzulassung / Baujahr	<b>22.01.2010 / 01.2010</b>	Inner/Außer/Komb/CO2	-
Sitzplätze / Türen	<b>3 / 2</b>	Umweltplakette	<b>keine</b>
Aufbau / Ausführung	<b>Pritschenwagen</b>	CO2-Effizienzklasse	<b>Euro 5</b>
Gesamt. Fahrstrecke	<b>151580 km</b>	Anzahl Besitzer	<b>nicht bekannt</b>
Reifen 1.Achse	<b>225/65 R 16 C</b>	Zustand 1.Achse	<b>6,0 / 6,0 mm</b>
Reifen 2.Achse	<b>225/65 R 16 C</b>	Zustand 2.Achse	<b>5,5 / 5,5 mm</b>

## Ausstattung

### Serienausstattung:

Ausführung: S-Reihe, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Scheinwerfer H4, Nebelscheinwerfer, Frontscheibe und Seitenscheiben getönt, Radiovorbereitung mit Lautsprecher, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Airbag Fahrerseite, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Fensterheber elektrisch, Zentralverriegelung, Wegfahrsperr, Anti-Blockier-System (ABS), Elektr. Bremskraftverteilung, Federung Hinterachse: Parabel, Federung Vorderachse: Querblattfeder, Reifen 225/65 R16C, Kraftst.-Einfüllstutzen in B-Säule (für Normalkabine), Radstand 3450 mm, Antriebsart: Heckantrieb

### Sonderausstattung:

Karosserie/Aufbau: Pritsche, Getriebe 6-Gang - automatisiert AGile, Motor 3,0 Ltr. - 100 kW CNG, Generator 140 A

### Zusatzausstattung:

keine

### Bemerkungen:

Am Fahrzeug waren starke Gebrauchsspuren erkennbar.  
Eine Überprüfung des Gastanks ist notwendig.  
Der Rahmen und Hilfsrahmen weisen beginnende Korrosion auf.

### Nicht instandgesetzte Vorschäden:

Leichter Anstoß Stoßfänger und Anhängerkupplung hinten  
Anstoß Kühlergrill und Fronthaube  
Kotflügel vorne links deformiert  
Einstiege und Türen korrodiert  
Fahrersitz beschädigt

## Bewertung

Auf der Basis der Marktbeobachtung der DAT Deutschland und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

### Wiederbeschaffungswert

**8.000,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend regelbesteuert angeboten.

(inklusive MwSt. 1.277,31 EUR)

### Wertfeststellung am

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Bild Nr. 017

