



## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtll. Kennzeichen:	<b>BP 15-103</b>		
Fahrzeughersteller (2):	<b>Bayer.Mot.Werke-BMW</b>	Code zu 2. (2.1)	<b>0005</b>
Typ und Ausführung (D.2):	<b>525D</b>	Code zu D.2 (2.2.)	<b>792 00R6</b>
Bez. der Fz.-Kl. + Aufbau (5)	<b>Personenkraftwagen geschlossen</b>		
Fahrzeug-Ident-Nr.: (E)	<b>WBANJ51090B436684</b>	nächste HU / AU:	<b>fällig</b>
Hubraum (P.1)	<b>2497 ccm</b>	Leistung (P.2)	<b>130 kW</b>
Motorart (P.3)	<b>Diesel</b>	Schadstoffklasse (14)	<b>EURO 4</b>
Gesamtfahrleistung:	<b>252.945 km</b>	Erstzulassung (B)	<b>13.12.2005</b>
Farbe des Fahrzeugs (R)	<b>grau/blau</b>	Sitzplätze (S.1)	<b>5</b> einschl. Fahrer
Bereifung (Größe):	<b>225/55 R16 95W</b>	Bereifung (Hersteller):	-
Profilflanke, vorne rechts:	- mm	Profilflanke, hinten rechts:	- mm
Profilflanke, vorne links:	- mm	Profilflanke, hinten links:	- mm
Profilflanke, Reserverad:	- mm	Sommer-/Winterreifen:	-

### Ausstattung:

Fz.-Länge: 4843 mm, Fz.-Breite: 1846 mm, Fz.-Höhe: 1710 mm, Leermasse: 1760 kg, zulässige Gesamtmasse: 2285 kg, Automatikgetriebe, Stand-/Zusatzheizung: ja, Klima: ja, Radio: ja,

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Durch den Ausbau der polizeitypischen Ausstattung können Löcher im Armaturenbrett/Innenraumverkleidungen/Fahrzeugdach vorhanden sein.
- Hitzschutzbleche und Unterfahrschutz erneuern,
- Bremsanlage komplett erneuern, - Gelenkwellen HA erneuern, - Ankerblech erneuern,
- Stabilisatorstreben VA/HA erneuern, - Stoßdämpfer VA/HA erneuern,
- 4 x Bereifung erneuern,
- Starterbatterie erneuern,
- Rückleuchten links und rechts erneuern,
- Stoßstange erneuern und lackieren,
- Fensterschaltleiste v.l., v.r., h.l. erneuern,
- Innenspiegel erneuern,
- Inspektion/Wartung (fällig: 07/2022) erneuern
- diverse Karosserie und Lackierarbeiten (Heckklappe verrostet, Schweller links und rechts zerkratzt, Radlauf h. r. zerkratzt).
- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können aufgrund des Fahrzeugalters und der hohen technischen Beanspruchungen als Polizeifahrzeug weitere verborgene Mängel bzw. der kurzfristige Ausfall von Aggregaten nicht ausgeschlossen werden.

### Sonstiges:

- Für die Zulassung des Fahrzeuges ist ggf. ein Gutachten gem. § 21 StVZO erforderlich
- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Begutachtung nicht fahrbereit.
- Aufgrund längerer Standzeiten kann die Fahrzeugbatterie bei Abholung entladen sein.
- Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände sind bei Abholung mitzuführen.
- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/Abholung des Kfz sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren.

### Unfallschaden:

- nein

### Festgesetztes Mindestgebot:

1.500,00 € ohne MwSt (in Worten -eintausendfünfhundert- Euro)

Die Abgabe des gebrauchten Fahrzeuges erfolgt mehrwertsteuerfrei.

### Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Ansprechpartner: **Frau Reysner**  
Telefon: **03981/472-2432**

### Standort des Fahrzeuges

Dienststelle **Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Neustrelitz**  
SG PT/MM (KfuV)  
Straße **Woldegker Chaussee 50**  
PLZ und Ort **17235 Neustrelitz**