

Kraftfahrwesen

BFV61

08.12.2023

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeug

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Verkaufsbezeichnung: | Fendt 513 Vario SCR Forst | | |
| Amtl. Kennzeichen: | NEW-ST513 | Erstzulassung: | 01.07.2014 |
| Fahrzeugart: | LOF.ZUGM.ACKER-SCHLEPPER | Gesamtfahrleistung: (Bh) | 11816 |
| Klimatisierung: | ja | Leistung: / Hubraum: | 98 kW / 4038 cm ³ |
| Kraftstoffart: | Diesel | Getriebart: | Automatikgetriebe |
| Partikelfilter: | unbekannt | Fahrzeug-Ident-Nr.: | |
| Art der Lackierung: | uni | Typschlüssel: | 8749 / AGY000008 |
| Herstellerfarbbezeichnung: | Fendt-Grün | Emissionsschl. Nr. 14.1: | 0826 |
| Sitzbezüge: (Mat. / Farbe) | Stoff / grau | Nat. Emissionsklasse (14): | 2000/25/EG;ST3B:KAT.M |
| Anzahl der Türen: | 1/2 | HU/SP: | keine |
| Bereifung: (Größe) | vo: 500/65R28 141B hi: 600/65R38 156B | Unfallfrei: | nein |
| Reifenprofiltiefe (mm): | vo: 19mm, hi: 30mm | Inspektion: | fällig |
| Reserverad: | ohne | CO2-Emission: | - g/km |

Ausstattung:

- 1860 mm Spur hinten
- 1880 mm Spur vorne
- 50 Km/h Ausführung
- Arbeitsscheinwerfer Dach vorne
- Arbeitsscheinwerfer Kabine
- Arbeitsscheinwerfer Kotflügel
- Autom. Anhängkupplung 38er
- Bio Hydrauliköl
- Bodenwanne 500SCR
- Corner Lights
- Dachluke Standard
- EHR Regelung Kraftheber DW
- FI 3. Hydraulick-Arbeitskreis
- Frontkraftheber Kat. 2
- Frontlader Fendt Cargo 4X/80
- Frontzapfwelle 1000 u/min
- Heckscheibe
- Hydraulikpumpe 110 l/min
- Kabinenfederung mechanisch
- Klimaanlage
- Kotflügel hi Fahrzeugbreite 250 mm
- Kotflügel vo Fahrzeugbreite 465 mm
- Kotflügel vo schwenkbar
- Kraftstoffvorfilter beheizt
- Oberlenker SK Kat. 3/2
- Panoramakabine Visio Plus
- Profi Version
- Radiovorbereitung
- Schnellwechseinheit für Kotflügel
- Segment Scheibenwischer
- Seitliche Abdeckung
- Super-Komfortsitz Luftgedert
- Tankverkleidung
- Vario TMS
- Wisch- und Waschanlage hinten
- Zusatzbeleuchtung vorne
- Zusatzventil DW 1/1 + 1/2 Heck
- Zusatzventil DW 2/1 Front
- Zusatzventil DW 2/2 Front

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist, die dem intensiven Forsteinsatz, im schweren Gelände entsprechenden, starken alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchs- und Verschleißspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Steinschlagschäden ringsum.
- Korrosion am gesamten Fahrzeug (Fahrwerk, Rahmen, Karosserie, Abgasanlage).
- Schrammen, Kratzer sowie Dellen ringsum vorhanden.
- Innenverkleidungsteile mit Abnutzungsspuren, Schrammen und Kratzern.
- Polsterung mit Abnutzungs- und Gebrauchsspuren sowie mit Verunreinigungen.
- Kleinere Undichtigkeiten an Motor, Antrieb und Hydraulikanlage.
- Mehrere Arbeitsscheinwerfer ohne Funktion (teilweise Verkabelung abgeschert).
- Ausgleichsbehälter hinten rechts oben sowie vorne rechts gebrochen bzw. fehlen.
- Radabdeckungen/Kotflügel eingerissen und korrodiert.
- Abstützung der Motorhaube defekt.
- Arretierung der Faster Kupplung des Frontladers defekt.
- Fahrzeug zeigt Fehlermeldung im Hydrauliksystem an (Ursache unbekannt).
- Halterung für Rückstrahler hinten rechts verbogen, Reflektor fehlt.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem gereinigten aber nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Für die Wiederzulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

38.600 €

i. Worten:

achtunddreißigtausendsechshundert *Euro*

| | |
|---------------------------|--|
| Standort: | Bundesforstbetrieb Grafenwöhr Thumbachstraße 58 92655 Grafenwöhr |
| Ansprechpartner: | Herr Trommler |
| Telefon: / E-Mail: | 09662 / 4101-0 (-13) / markus.trommler@bundesimmobilien.de |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.