



PROTOKOLLNUMMER: 33400844



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.04.2024

# Gutachten

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Betreff                    | Zustandsbericht  |
| Auftrag durch              | Hauptzollamt Bielefeld<br>Am Hoppenhof 30<br>33104 Paderborn |
| Besichtigungsdatum / Ort   | 15.04.2024 / -<br>59872 Meschede                             |
| Auftrags-Nummer / Referenz | MW1861722  |
| Amtliches Kennzeichen      | ---  |
| Fahrzeug-Identnummer       | 5HD1GX4108K331714  |

## ZUSAMMENFASSUNG

### Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

|                               | ohne Mwst. | 19% MwSt.  | mit MwSt.  |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| basierend auf Reparaturkosten | 5.840,00 € | 1.109,60 € | 6.949,60 € |
| Verkaufswert                  | 3.319,33 € | 630,67 €   | 3.950,00 € |



# Gutachten

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Betreff                      | Zustandsbericht  |
| Auftrag durch                | Hauptzollamt Bielefeld<br>Am Hoppenhof 30<br>33104 Paderborn   |
| Besichtigungsdatum / Ort     | 15.04.2024 / -<br>59872 Meschede   |
| Besichtigung durch           | Manuel Schleimer   |
| Auftrags-Nummer / Referenz   | MW1861722  |
| Amtliches Kennzeichen        | ---  |
| Fahrzeugart                  | Passenger Car  |
| Hersteller                   | Harley-Davidson  |
| Modell / Verkaufsbezeichnung | FXDB   |
| Schlüssel-Nummern HSN / TSN  | 1008 AAQ 00013   |
| Fahrzeug-Identnummer         | 5HD1GX4108K331714  |
| Erstzulassung                | 08.05.2008   |
| Fahrzeug Dokumente           | Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die<br>Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die<br>Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. |
| Laufleistung                 | 0 km / abgelesen   |
| Farbe / Farbcode             | Schwarz Uni  |
| Antriebsart                  | Heckantrieb  |
| Kraftstoffart                | Benzin   |
| Hubraum / Leistung           | 1.584 ccm/ 56 kW   |
| Zylinder / Schadstoffklasse  | 2 / 2002/51;B:AB 150 CCM   |
| zul. Gesamtgewicht (kg)      | 492  |
| Anzahl Türen / Anzahl Sitze  | / 1  |
| Getriebe                     | Manuell  |
| Polster / Farbe              | Leder / Schwarz  |



Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 33400844



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.04.2024

Anzahl Schlüssel 0 von 0 Schlüsseln vorhanden

Wartungsheft / Wartungsnachweis nicht vorhanden

Restlauf bis Service 0 km

Probefahrt nicht möglich

Fahrbereitschaft nicht fahrbereit / rollfähig

Vorschaden Keine Feststellbar

Nachlackierung Keine Feststellbar

**Bereifung / Felge**

| Achse / Größe     | Hersteller | Bereifung              | Profil [mm] |
|-------------------|------------|------------------------|-------------|
| #1 100/90 R19 57H | Dunlop     | Sommerreifen auf Stahl | 3mm         |
| #2 160/70 R17 79V | Sonstige   | Sommerreifen auf Stahl | 3mm         |

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**Wertmindernde Faktoren**

| Nr. | Bauteilgruppe         | Beschreibung   | Rep.Kosten |
|-----|-----------------------|--|------------|
| 1   | Sonstiges             | Sonstiges (Tomtom Halterungen/ Kabel lose) - ohne Funktion - instandsetzen   | 60,00 €    |
| 2   | Sonstiges             | Hauptuntersuchung - kein Nachweis - erneuern   | 150,00 €   |
| 3   | Sonstiges             | Sonstiges (Bremshebel) - Lackmangel - Smart Repair   | 150,00 €   |
| 4   | elektrisches System   | Batterie - fehlt - erneuern  | 180,00 €   |
| 5   | Sonstiges             | Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen   | 400,00 €   |
| 6   | Sonstiges             | Sonstiges (Spritzschutz am Heck) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren  | 400,00 €   |
| 7   | Sonstiges             | Sonstiges (Kennzeichenhalter) - abweichend Auslieferungszustand - instandsetzen  | 550,00 €   |
| 8   | elektronische Systeme | elektronische Systeme (Nicht möglich zu kontrollieren, da kein Schlüssel) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen | 600,00 €   |
| 9   | Lenkanlage            | Lenkanlage (Lenker, keine Eintragsnummer zu finden.) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern                          | 600,00 €   |



PROTOKOLLNUMMER: 33400844



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.04.2024

| Nr.            | Bauteilgruppe | Beschreibung  | Rep.Kosten |
|----------------|---------------|---|------------|
| 10             | Motor         | Motor (Start nicht möglich, da kein Fahrzeugschlüssel vorhanden) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen | 800,00 €   |
| 11             | Abgasanlage   | Abgasanlage (Beschädigt u.) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern  | 1.600,00 € |
| Summe (netto): |               |   | 5.490,00 € |

#### Gebrauchsspuren

| Nr.            | Bauteilgruppe | Beschreibung                          | Rep.Kosten |
|----------------|---------------|---------------------------------------|------------|
| 1              | Rad/Reifen    | Reifen hinten (Dot 2017) - kein Abzug | 0,00 €     |
| 2              | Rad/Reifen    | Reifen vorn (Dot 2017) - kein Abzug   | 0,00 €     |
| Summe (netto): |               |                                       | 0,00 €     |

#### Fehlteile

| Nr.            | Fehlteil  | Rep.Kosten |
|----------------|---|------------|
| 1              | Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (Inkl. Tausch der Schließanlage) | 350,00 €   |
| Summe (netto): |   | 350,00 €   |

#### Wertermittlung:

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Verkaufswert ohne MwSt.     | 3.319,33 €                                |
| Verkaufswert inkl. MwSt.    | 3.950,00 € , enthält 19% MwSt. = 630,67 € |
| Stichtag der Wertermittlung | 18.04.2024                                |

#### Hinweise zum Gutachten

##### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.



Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflußgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

#### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

#### Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

#### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.  
Bemerkung: Kein Schlüssel vorhanden

#### Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

#### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 33400844



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.04.2024

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

## Bemerkungen

Ausstattungsliste konnte nicht ermittelt werden.

Kein Fahrzeugschlüssel vorhanden, um technische und elektronische Einrichtungen auf Funktionalität zu überprüfen oder Informationen abzulesen.

Das Bild Diagonale hinten rechts ist nicht möglich gewesen. Der Lenker ist mit dem Lenkerschloss verriegelt gewesen und auf der Wiese ist das Abstellen nicht möglich.

Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2 wurden vom Zoll neu ausgestellt.

Keine Informationen am vorhandenen Lenker zu finden.

Zusätzliche Kosten können nach einer ausführlichen Diagnose entstehen.

Kein Kilometerstand ablesbar! Mehrkosten möglich! Kilometerstand wurde auf ca. 100.000 km hochgerechnet und da durch der Wiederbeschaffungswert ermittelt.

Unterschrift Sachverständiger (Tim Rammelmann)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 8 Übersichtsfotos, 15 Beschädigungsfotos



PROTOKOLLNUMMER: 33400844



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.04.2024

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges





## Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Tomtom Halterungen/  
Kabel lose) - ohne Funktion - instandsetzen



Beschädigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Tomtom Halterungen/  
Kabel lose) - ohne Funktion - instandsetzen



Beschädigung 3: Sonstiges: Sonstiges (Bremshebel) -  
Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung 3: Sonstiges: Sonstiges (Bremshebel) -  
Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung 3: Sonstiges: Sonstiges (Bremshebel) -  
Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung 4: elektrisches System: Batterie - fehlt -  
erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 33400844



Auto Plus

Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.04.2024



Beschädigung 4: elektrisches System: Batterie - fehlt - erneuern



Beschädigung 6: Sonstiges: Sonstiges (Spritzschutz am Heck) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Sonstiges: Sonstiges (Spritzschutz am Heck) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Sonstiges: Sonstiges (Kennzeichenhalter) - abweichend Auslieferungszustand - instandsetzen



Beschädigung 7: Sonstiges: Sonstiges (Kennzeichenhalter) - abweichend Auslieferungszustand - instandsetzen



Beschädigung 9: Lenkanlage: Lenkanlage (Lenker, keine Eintragungsnummer zu finden.) - abweichend

PROTOKOLLNUMMER: 33400844



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.04.2024



Beschädigung 9: Lenkanlage: Lenkanlage (Lenker, keine Eintragungsnummer zu finden.) - abweichend



Beschädigung 11: Abgasanlage: Abgasanlage (Beschädigt ...  
- abweichend Auslieferungszustand - erneuern



Beschädigung 11: Abgasanlage: Abgasanlage (Beschädigt u.) -  
abweichend Auslieferungszustand - erneuern