

Künzelsau, 25.01.2024

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeughersteller	Mercedes Benz	Schlüssel-Nr. zu 2 / zu 3	1313 / AZD
Typ und Ausführung	Kastenwagen	Motor	515 CDI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB9066531S389725	Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe
Erstzulassung	08.07.2009	Emissionsklasse	
Hubraum in cm ³	2.148	Angetriebene Achsen	1
Leistung	110	Nächste HU/SP	Dez 24 / Mai 24
Laufleistung	71.617	Lackierung	RAL 2011 Orange
Bereifung v h	205/75R16C 110/108R	Anzahl Sitzplätze/Türen	2/5
	205/75R16C 110/108R	Vorbesitzer	---
Leergewicht	4.450 kg	Zul. Gesamtgewicht	5.000 kg

Fahrzeugausstattung

2 Hecktüren, 1 Seitentüre, Sortimo Regale im Kasten, Rückfahrkamera, Wechselrichter, Zwillingsreifen hinten; 1 Fahrzeugschlüssel vorhanden

An-/Aufbaugeräte

Hubarbeitsbühne Versalift ET-38-NFHD:

Arbeitshöhe: 14,20 m / Bauhöhe in Grundstellung: 3,60 m / Tragfähigkeit: 265 kg

Zulässige Personenzahl: 2 / Zulässiger Betriebsdruck: 185 bar / Betriebsbuch vorhanden

Optischer und technischer Zustand

Der optische Zustand des Fahrzeugs ist dem Alter entsprechend. Es sind einige Roststellen und mehrere kleinere Dellen an der Karosserie vorhanden sowie 2 größere an den Kotflügeln auf der Fahrer- und der Beifahrerseite. Der Fahrersitz ist seitlich aufgerissen.

Der technische Zustand des Fahrzeugs ist altersentsprechend. Das Fahrzeug wurde regelmäßig gewartet und ist fahrbereit. Die Reifen haben noch gutes Profil.

Die Hubarbeitsbühne wird als bedingt funktionsfähig angeboten. Die Gewichtserkennung im Korb bzw. der Bühne weist einen sporadischen Fehler auf, der bei seinem Auftreten dazu führt, dass der Korb nicht mehr bzw. nicht weiter hochgefahren werden kann. Das Ablassen in die Einbauposition funktioniert dann noch, ebenso das Herunterfahren über den Notablass. Jedoch kann es je nach Position des hochgefahrenen Korbes (z.B. wenn der Korb über Gebäudedächern, nahe an Bäumen oder sonstigen Einrichtungen steht) zu Platzproblemen kommen. In allen Fällen konnte die Funktion der Bühne nach mehrmaligem Probieren wieder hergestellt werden.

Die Fachwerkstatt konnte den Fehler trotz einiger Reparaturversuche bisher nicht beseitigen.

Allgemeine Bemerkungen

Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben.

Eine Besichtigung wird dringend empfohlen und ist mit Terminabsprache zu den Geschäftszeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr und Montag bis Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr) möglich.

Mindestgebot: **siehe Auktion**

Standort des Fahrzeugs: Hallstattweg 38, 74353 Künzelsau

Ansprechpartner: Rolf Albrecht

Telefon: 07940 129-450

Email: rolf.albrecht@kuenzelsau.de

Nach Auktionsende muss das Fahrzeug innerhalb von 10 Tagen abgeholt und bar bezahlt werden. Bei einer längeren, durch den Ersteigerer verursachten Standzeit fallen pro weiterem Tag 10 EUR Standgebühren an, die bei Abholung des Fahrzeugs in bar zu entrichten sind.