

Kraftfahrwesen

BFV35

19.02.2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

Verkaufsbezeichnung:	Peugeot Partner Kastenwagen L2 Premium BlueHDI 130 S&S EAT8		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-3759	Erstzulassung:	15.06.2021
Fahrzeugart:	FZ.Z.GÜ.BEF. B. 3,5 T VAN	Gesamtfahrleistung (Km):	13.420
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	96 kW / 1499 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	1889 / AAI012111
Herstellerfarbbezeichnung:	LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36AN
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Curitiba Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;WLTP;AN;PI/CI; N1 II
Anzahl der Türen:	5	HU:	06.2025
Bereifung: (Größe)	206/60R16 96H	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	6/6/6/6	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	Pannenset	CO2-Emission:	133 g/km

Serienausstattung:

- Ablagefach über den Sonnenblenden
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Beifahrereinzelsitz
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) besteht aus: Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Gummimatten vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI
- Parkbremse elektrisch
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3S
- Radstand 2975 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar besteht aus: Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Mittelarmlehne für Fahrersitz
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

- Airbag-Paket (6 Airbag) besteht aus: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System, Seitenairbag vorn, Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhängerkupplung
- Drive-Assist-Paket besteht aus: Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM) besteht aus: Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Einparkhilfe vorn und hinten
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Metallic-Lackierung
- Sicht-Paket besteht aus: Nebelscheinwerfer, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Licht- und Regensensor, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Winterräder zusätzlich

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeisungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung am 16.02.2024 folgende Mängel festgestellt: Bremsscheiben der hinteren Betriebsbremsen defekt (Tragbild mangelhaft), Flügeltür hinten links und rechts verkratzt, Motorhaube rechts beschädigt (Delle), mehrere Lackschäden und Kunststoffverkleidungen im Laderaum beschädigt/verkratzt, Steinschlagschäden im Bereich der Frontpartie, vereinzelt kleinere Lackschäden/Kratzer rundum vorhanden.

Sonstiges:

- Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Die Abbildungen zeigen nur einen Teil der Beschädigungen/Mängel.
- Die beiliegende Bereifung liegt ungesichert im Fahrzeug, geeignete Ladungssicherungsmittel (z.B. Spanngurte) muss der Abholer des Fahrzeuges mitbringen.
- 4 Winterreifen auf Stahlfelgen; 205/60R16 96H M+S; 8,0/8,0/8,5/8,5 mm; Produktionsjahr 2019; z. Zt. am Fahrzeug montiert.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:**21.775 €****i. Worten:****einundzwanzigtausendsiebenhundertfünfundsiebzig Euro**

Standort:	Hauptzollamt Münster Linus-Pauling-Weg 1-5 48155 Münster
Ansprechpartner:	Frau Tamms
Telefon: / E-Mail:	(0251) 4814-1201 / elke.tamms@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.