

# Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen  
BE022012024

Vom  
16.01.2024

Hersteller  
Volkswagen 

Modell  
Transporter (2D) LT 28-46  
Kasten/Kombi/Prit.

Auftraggeber

Der Magistrat der Stadt Heusenstamm

Wiederbeschaffungswert

3.500,00 €  
steuerneutral

Stichtag

12.01.2024

Sachverständiger

Jörg Müller

KFZ-Sachverständiger / KFZ - Technikermeister



Aktenzeichen  
BE022012024

<b>Auftraggeber</b>	Name Straße PLZ Ort Telefon E-Mail	Der Magistrat der Stadt Heusenstamm Im Herrngarten 1 63150 Heusenstamm 0151-26427949 thomas.fenchel@heusenstamm.de
<b>Besichtigung</b>	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Anwesende	Der Magistrat der Stadt Heusenstamm (Auftraggeber) 10.01.2024 - 11:00 Uhr Am Zwerggewann 6-8, 63150 Heusenstamm Jörg Müller Sachverständiger, Auftraggeber
<b>Auftrag</b>	Datum Erteilt durch Beauftragung	09.01.2024 Auftraggeber telefonisch



# Fahrzeugdaten

## Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	OF 6644
Hersteller	Volkswagen
Modell/Haupttyp	Transporter (2D) LT 28-46 Kasten/Kombi/Prit.
Untertyp	Pritschenwagen
Baujahr	
Erstzulassung	18.08.2005
Letzte Zulassung	18.08.2005
Fahrzeugart	LKW mit Aufbau
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	WV1ZZZ2DZ6H003903
Schlüssel-Nr.	0603063
Antriebsart	Diesel / 5-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	5-Gang manuell
Leistung/Hubraum	70 KW / 2.461 ccm
Leer- / zulässige Gesamtmasse	1.952 kg / 3.500 kg
Länge / Breite / Höhe	5.620 mm / 1.922 mm / 2.145 mm
Anzahl Türen	2
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	3
Besonderheiten	Holzladefläche wurde durch eine aus Metall ersetzt.
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (Euro 3)



## Zustand

Allgemeinzustand	mäßig
Karosseriezustand	mäßig
Innenraumzustand	mäßig
Lackzustand	vereinzelt rostend
Fahrwerkszustand	dem Alter entsprechend
Lack	Leuchtorange (P2C) Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Laufleistung abgelesen	136.969 km
Nächste HU	10.2021


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	225/70 R 15 C
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

### Reifen hinten rechts

Dimension	225/70 R 15 C
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr



### Reifen vorne links

Dimension	225/70 R 15 C
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

### Reifen hinten links

Dimension	225/70 R 15 C
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr




## Reparierte Vorschäden

Es sind keine Vorschäden laut Auftraggeber bekannt.

## Schadenbeschreibung

Fahrerairbag ohne Funktion. Frontstoßfänger Delle. Kotflügel vorne links verform, eingedrückt sowie Lackabschabungen. Blinkerglas vorne links gerissen. Fahrersitz eingerissen. Kniestück vorne rechts verformt. Unterfahrschutz hinten rechts verformt, eingedrückt sowie Lackabschabungen. Batterie tiefen entladen.

## Anstoß-/Schadenbereich



## Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 15 Seiten
- 17 Fotos

Taunusstein, den 16.01.2024

Der Sachverständige

Jörg Müller

KFZ-Sachverständiger / KFZ - Technikermeister



SACHVERSTÄNDIGENBÜRO FÜR KFZ-TECHNIK  
FERDINAND WOLF

Unabhängiger DESAG geprüfter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und Wertermittlung



Röderweg 26  
65232 Taunusstein

Telefon: 06128 / 60 90 527  
Mobil: 0172 - 4663234  
Email: [info@auto-gutachten.net](mailto:info@auto-gutachten.net)  
Steuer-Nr. 004 882 32540

Bankverbindung:  
Wiesbadener Volksbank  
Kto.-Nr. 69281206  
BLZ: BLZ: 510 900 00  
IBAN: DE05 5109 0000 0069 2812 06  
BIC: WIBADE5W

## Fotoanlage

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten links

Foto 4



Ansicht hinten rechts



Foto 5



Innenraum

Foto 6



Fahrgestellnummer



SACHVERSTÄNDIGENBÜRO FÜR KFZ-TECHNIK  
FERDINAND WOLF

Unabhängiger DESAG geprüfter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und Wertermittlung

Foto 7

Fahrzeugschein		zu 1		zu 2		zu 3		16		17		18		19			
OF-6644		100254		0603		0650274		Zul. Achslast kg		1600		Zahl d. Achsen		2			
Das vorstehende amtliche Kennzeichen ist Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma <b>Magistrat der Stadt Heusenstamm (Bauhof)</b>		1		* ILKW OFFENER KASTEN		20		vorn		225/70R15C112/110R		21		mitten u. hinten			
geb. am		2		VOLKSWAGEN-VW		21		od. vorn		225/70R15C112/110R		22		od. vorn			
Postleitzahl, Wohnort/Firmensitz, Straße und Haus-Nr. <b>63150 Heusenstamm Im Herrngarten 1</b>		3		2DX0FE		22		mitten u. hinten		23		23		mitten u. hinten			
ggf. Postleitzahl, Standort, Straße und Haus-Nr.		4		Fahrzeug-Ident. <b>WV1ZZZ2DZ6H003903 9</b>		5		Überdruck am Bremsanschluß		24		24		Erleuchtungs- bremse			
für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden. - Anmeldung zur nächsten HU im <b>08.2007</b> - <b>63128 Dietzenbach 18.08.05</b>		5		DIESEL-D		6		Höchstgeschwin- digkeit km/h		131		26		Anhängerkupplung DIN 121, -Form u. Größe			
Kreis Offenbach Der Landrat - 06438 - Im Auftrag		7		Leistung kW bei min. l		K70/3500		8		Hubraum cm <sup>3</sup>		2461		27		Anhängerkupplung Prüfzeichen	
Unterschrift		8		Nutz- oder Auftriebslast kg		1278		10		Rauminhalt des Tanks m <sup>3</sup>		-		28		Anhängelast kg bei Anhängler mit Bremse	
Ingenieurbüro Wolf		9		Steh-/Liegeplätze		-		12		Sitzplätze einricht. Fahrerpl. u. Not.		2		30		Standgeräusch dB (A)	
100 Jahre		11		Maße über alles mm		L 5620		B 1990		H 2145		32		Tag der ersten Zulassung		18.08.05	
100 Jahre		13		Leergewicht kg		1922		15		Zul. Gesamt- gewicht kg		3200		33		Bemerkungen	
100 Jahre		14		FF.6:OD.129*ZIFF.9 VERRINGERT,ZIFF.14 ERHOEHT SICH:BI S 200 JE NACH AUSR.*ZIFF.12:WAHLW.1 OD.3*ZIFF.13:HOCH 2540 JE NACH AUSR.*ZIFF.27 AUCH GEN.:E13 00-0179 OD. E13 00-0059 OD.E13 00-0585 OD.E1 00-0031*ZUSATZHEIZ.G EN.,FALLS WERKSEITIG MONTIERT*		15		Zul. Gesamt- gewicht kg		3200		33		Bemerkungen		98/69/EG III;A* ZI	

Fahrzeugschein

Foto 8



Fahrersitz

Foto 9



Schweller vorne rechts

Foto 10



Tür vorne rechts



Foto 11



Kotflügel vorne links

Foto 12



Motorraum



Foto 13



Motorraum

Foto 14



Unterfahrschutz



Foto 15



Unterfahrschutz

Foto 16



Frontstoßfänger



Foto 17



Frontstoßfänger

