

Kraftfahrwesen

BFV65

13.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|
| Verkaufsbezeichnung: | Toyota Prius 1.8 VVT-i Plug-in Hybrid | | |
| Amtl. Kennzeichen: | BD16-1420 | Erstzulassung: | 16.03.2015 |
| Fahrzeugart: | Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schräghecklimousine | Gesamtfahrleistung (Km): | 76655 |
| Klimatisierung: | ja | Leistung: / Hubraum: | 73 kW / 1798 cm ³ |
| Kraftstoffart: | Hybr. B/ext.E | Getriebeart: | CVT-Getriebe |
| Partikelfilter: | unbekannt | Fahrzeug-Ident-Nr.: | |
| Art der Lackierung: | metallic | Typschlüssel: | 5013 / AHW000051 |
| Herstellerfarbbezeichnung: | platin Silber metallic | Emissionsschl. Nr. 14.1: | 35J0 |
| Sitzbezüge: (Mat. / Farbe) | Materialmix / dunkel | Nat. Emissionsklasse (14): | EURO5;J;PI/CI; M, N1 I |
| Anzahl der Türen: | 5 | HU: | keine |
| Bereifung: (Größe) | 205/55R16 91T M+S (DOT4114) | Unfallfrei: | ja |
| Reifenprofiltiefe (mm): | 6/6/5/5 | Inspektion: | fällig |
| Reserverad: | ohne | CO₂-Emission: | 49 g/km |

Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem mit Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Head-up-Display
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Rück-sitzbank außen
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- LM-Felgen
- Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid
- Nebelscheinwerfer
- Ladekabel für Schuko-Steckdose
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Startanlage Smart-Key
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Metallic-Lackierung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile teilweise mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Stoßfänger vorn und hinten mit Kratzern / Lackschäden / Beschädigungen.
- Schweller-Leiste links mit Kratzern / Lackschäden / Beschädigungen.
- Spiegelkappen mit Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Tür hinten links mit Dellen.
- Fahrzeugdach mit Dellen.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege / Seitenwände und Ladekanten teilweise mit Kratzern, Lackschäden und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Felgen teilweise mit Kratzern / Beschädigungen.
- Reifen überaltert, leicht porös / rissig.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Heckklappenverkleidung, Dachhimmel, Teppiche, Lenkrad und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / beschädigt.
- Tierspuren im Motorraum.
- Hauptuntersuchung fällig.
- Inspektion fällig.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.

- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. deutlicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Ein Satz Sommerkompleträder 195/65R16 91H (DOT 4514), Profiltiefe: 5 mm, LM-Räder teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen; Reifen überaltert; ungesichert im Fahrzeug.
- Letzter Service wurde am 11.01.2023 bei 73928 km durchgeführt.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

14.225 €

i. Worten:

vierzehntausendzweihundertfünfundzwanzig Euro

| | |
|---------------------------|--|
| Standort: | Hauptzollamt Osnabrück Meller Straße 272 49082 Osnabrück |
| Ansprechpartner: | Frau Heemann |
| Telefon: / E-Mail: | 0541 3301-1033 / doreen.heemann@zoll.bund.de |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.