

Kraftfahrwesen

BFV66

08.02.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenCaddy 2.0 TDI BMT Kasten		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-5966	Erstzulassung:	20.02.2017
Fahrzeugart:	FZ.Z.GÜ.BEF. B. 3,5 T VAN	Gesamtfahrleistung (Km):	67134
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	75 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0603 / BXG069018
Herstellerfarbbezeichnung:	Reflexsilber Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36X0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff u. Kunstleder / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;X;PI/CI; N1 II
Anzahl der Türen:	4	HU:	02.2025
Bereifung: (Größe)	195/65R15 95H 03/17	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	4 / 4 / 4 / 4	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	118 g/km

Serienausstattung:

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite besteht aus: Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel, Ausführung: NFZ
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- BlueMotion Technology
- Bremsassistent
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (1) klappbar
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI besteht aus: Steuer-AV Ausstattung TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nutzlast Standard
- Radstand 2682 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheinwerfer Halogen H4
- Schiebetür rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stahlfelgen 6x15
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Audiosystem Composition Audio
- Elektrik-Paket besteht aus: Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar besteht aus: Heckscheibenwischer
- Klimaanlage besteht aus: Handschuhfach abschließbar und beleuchtet, Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder) besteht aus: Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Handbremshebelgriff Leder
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Multifunktionsanzeige Plus und Müdigkeitserkennungs-Sensor besteht aus: Multifunktionsanzeige Plus, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Optik-Paket besteht aus: Außenspiegel lackiert, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe
- Raucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sitzheizung vorn

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt: Steinschlagschäden im Bereich der Frontpartie, vereinzelte kleinere Lackschäden/Kratzer vorhanden und Verschmutzungen der Polsterungen.

- Die gesamte Karosserie und Bodengruppe weist Dellen, Kratzer, Steinschläge und Anstoßschäden auf. Der Innen- und Laderaum ist aufgrund der Nutzung im Bereich der Kunststoffverkleidungen, Sitzpolster, Deckenverkleidungen, Teppichen, Bedieneinrichtungen, etc. abgenutzt.
- Lackbeschädigungen am Lack durch Vogelkote
- Steinschlag in Sichtfeld des Fahrzeugführers. (Die Windschutzscheibe muss ausgetauscht werden)
- Der Stoff der Rückenlehne auf der Fahrerseite ist verschlissen.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Die Batterie kann bei Fahrzeugabholung entladen oder defekt sein

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

10.698 €

i. Worten:

zehntausendsechshundertachtundneunzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Duisburg -Außenstelle Emmerich- Parkring 6 46446 Emmerich
Ansprechpartner:	Stefanie Tiede, Mirko Wüster, Jörg Bohlien
Telefon: / E-Mail:	0203 7134-362 / -333 / -342 / haushalt.hza-duisburg@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.