



DOT Reifen



Fehlende Scheibe



Rost am Fahrzeugheck



Rost hinten links



Rost hinten links, Nahaufnahme

## Skoda Octavia, Innenraum



Beifahrersitz




Schaltung, Mittelkonsole



Fahrerseite Fußraum



Fahrerseite Türe



Fahrersitz




Kofferraum, verschmutzt



Rücksitz, Hinten links, flecken



Rücksitz, rechts



Rücksitz, rechts, flecken



Rechte Seite Schaden



Schaden, Radlauf/Heck, Nahaufnahme




Schaden, Radlauf, Nahaufnahme

Umweltablagerungen, Moos



Moos, Radlauf vorne rechts



Moos, Radlauf vorne links



Moosansatz Kühlergrill



Moos und Rostblasen, Radlauf vorne links