

## Fahrzeugaussonderung

Ansprechpartner/in	Anton Lux
Telefon	0 61 51 13 46 - 211
E-Mail	anton.lux@darmstadt.de
Datum	11.04.2024

Fahrzeug: Ravo 540  
Kennzeichen: DA-EA 570  
FIN: XL95F5S4CE2020311  
Erstzulassung: 13.05.2014  
Kilometerstand: 135158km  
Betriebsstunden Stand: 8261,83 BH

### **Festgestellte Mängel:**

- Wartung fällig
- Nächste Hauptuntersuchung fällig im Mai 2024
- Nächste Sicherheitsprüfung (SP) im November 2024
- Reifen der Vorderachse verschlissen
- Umrissleuchte rechts ohne Funktion
- Saugmundabdichtungen verschlissen
- Spurstangenköpfe der Vorderachse ausgeschlagen
- Traggelenk der Vorderachse links unzulässiges Spiel
- Querlenker der Vorderachse links unzulässiges Spiel
- Gebrauchsspuren am gesamten Fahrzeug
- Heckteilverkleidung links gebrochen (Anfahrtschaden)
- Saugmundkamera ohne Funktion
- FDC / Motorkontrollleuchte leuchtet
- Frontbesen ohne Funktion
- Wassersprühanlage teilweise ohne Funktion

**Besichtigung wird empfohlen und ist nach Terminvereinbarung möglich.**

