



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Eggerstr. 11 23569 Lübeck

Tel.: 0451 [REDACTED] Fax: 040 855719012542

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Eggerstr. 11 • 23569 Lübeck

Entsorgungsbetriebe Lübeck  
Abt. Betriebswirtschaft  
Malmöstr.22  
23560 Lübeck

erstellt durch :

[REDACTED]  
Handy : [REDACTED]

Datum : 13.02.2024

## G u t a c h t e n

**0036W4B107**

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Fahrzeugbewertung HL-EB408  
Ihr Zeichen : BS238828  
Fahrzeughalter : Entsorgungsbetriebe Lübeck  
Abt. Betriebswirtschaft  
Malmöstr.22, 23560 Lübeck  
Amtliches Kennzeichen : HL-EB408  
Auftrag vom / durch : 12.02.2024 / EBL  
Besichtigungsdatum : 13.02.2024  
Besichtigungsort : Entsorgungsbetriebe Lübeck  
Abt. Betriebswirtschaft  
Malmöstr.22, 23560 Lübeck  
Besichtigt durch : Unterzeichner


### Kosten- und Wertzusammenstellung:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Gutachten Nr.: 0036W4B107**
**Datum: 13.02.2024**
**Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen	: HL-EB408
Fahrzeugart	: LKW
Aufbauart	: geschl. Kasten, 4-türig
Fabrikat	: VW
Typ / Untertyp	: Caddy 3 / Caddy 1.9 TDI DPF
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WV1ZZZ2KZ8X027154
Hubraum / Leistung	: 1896 ccm / 77 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Diesel Kat / 4-Zylinder / Reihe
Abgascode	: EU4
Plätze	: 2
KBA-Nr.:	: 0603AGB
Leer- / zul. Gesamtgewicht	: 1481 kg / 2211 kg
Länge / Breite / Höhe	: 4405 mm / 1802 mm / 1833 mm
Reifendimension vorn / hinten	: 195/65 R 15 91T / 195/65 R 15 91T
Reifenfabrikat	: Goodyear
	: Winter-Reifen
	←
	
Profiltiefe in (mm)	: fehlt
Reifenzustand	: Vorderachse einseitig abgelaufen
Anzahl der Achsen	: 2
Radstand	: 2682 mm
Erstzulassung	: 30.08.2007
Letzte Zulassung	: 30.08.2007
Nächste HU	: 11.2023
Laufleistung abgelesen	: 277577 km
Farbe	: Tieforange (R211)
Lackart	: Uni
Fahrzeugzustand	: mäßig
Besichtigungszustand	: unzerlegt, unter Verwendung einer Grube
Serien/Sonderausstattungen	: Serien- und Sonderausstattung siehe Bewertung



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Eggerstr. 11 23569 Lübeck

Tel.: 0451 [REDACTED] Fax: 040 855719012542

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0036W4B107

Datum: 13.02.2024

AUFTRAGS-NR: 0036W4B107

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

## F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: FIRMA ENTSORGUNGSBETRIEBE LÜBECK ABT.  
BETRIEBSWIRTSCHAFT  
MALMÖSTR.22  
23560 LÜBECK

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 13.02.2024 / LÜBECK

AMTLICHES KENNZEICHEN: HL-EB408

ART / AUFBAU: LKW / GESCHL. KASTEN

HERSTELLER: VW  
TYP: CADDY 3  
AUSFÜHRUNG: CADDY 1.9 TDI DPF  
FAHRZEUG IDENT NR: WV1ZZZ2KZ8X027154

FARBE: TIEFORANGE (R211)  
TÜREN: 4

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR  
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.896 CCM / 77 KW  
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU4

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 30.08.2007 /30.08.2007  
NÄCHSTE HU / AU: 11.2023 /

GESAMTLAUFLEISTUNG: 277.577 KM ABGELESEN

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) \*

[REDACTED]  
LÜBECK , DEN 15.02.2024

FORM AUDATEX



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Eggerstr. 11 23569 Lübeck

Tel.: 0451 [REDACTED] Fax: 040 855719012542

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0036W4B107**

**Datum: 13.02.2024**

AUFTRAGS-NR: 0036W4B107

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

## SERIEN - AUSSTATTUNG

ABS & ASR; AIRBAG: FAHRERSEITE; AUßENSPIEGEL, MANUELL VERSTELLBAR (2);  
BODENBELÄGE, GUMMIBODEN IM FAHRERHAUS; BREMSLEUCHTE, DRITTE; DREHZAHLMESSER;  
GETRIEBE: 5-GANG-GETRIEBE; HECKFLÜGELTÜR (ASYMMETRISCH GETEILT) MIT  
FENSTERAUSSCHNITT; KOPFSTÜTZEN (2), HÖHENVERSTELLBAR; LACKIERUNG:  
UNI-LACKIERUNG; NEBELSCHEINWERFER; PARTIKELFILTER: RUßPARTIKELFILTER FÜR  
DIESEL; POLSTER: STOFF; RADABDECKUNG MITTE; SCHIEBETÜR, RECHTS IM  
FAHRGAST-/LADERAUM; SERVOLENKUNG; TIRE MOBILITY SET; TRENNWÄNDE: TRENNWAND HOCH  
OHNE FENSTER; VERBANDSKASTEN / WARNDREIECK; VERZURRÖSEN (6 STÜCK IM  
FAHRGASTRAUM); WEGFAHRSPERRE; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT  
FUNK UND SAFESICHERUNG, INNENBETÄTIGUNG;

## SONDER - ZUBEHÖR

AIRBAG, SEITENAIRBAGS VORN IM FAHRRAUM; AIRBAG: FAHRER- UND BEIFAHRESEITE;  
AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH EINSTELL- UND BEHEIZBAR; BODENBELÄGE, GUMMIBODEN IM  
LADERAUM; FENSTERHEBER ELEKTRISCH, VORN; PAKET: RAUCHER-AUSFÜHRUNG; POLSTER -  
KUNSTLEDER; RÄDER/ REIFEN: RESERVERAD IN FAHRBEREIFUNG, STAHL; SCHLIEßSYSTEM: 2  
FUNKSCHLÜSSEL FÜR DIE ZV MIT FUNKFERNBEDIENUNG; SICHERHEITSINNENSPIEGEL  
ABLENDBAR; SITZ: HÖHENEINSTELLBARER FAHRERSITZ; TELEFON: HANDY VORBEREITUNG  
MIT FREISPRECHANLAGE UND MULTIFUNKTIONSANZEIGE (I.V. NAVIGATIONSSYSTEM);  
TRENNWAND: TRENNWAND MIT KUNSTSTOFFGITTER, DACHHOCH;

## FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

## WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

### NOTWENDIGE REPARATUREN

- DIV. ROSTSTELLEN/KRATZER/DELLEN
- FEDERBEINLAGER VO. GERÄUSCHE
- FEDER VO. LI. GEBROCHEN
- HU FÄLLIG
- MOTOR ÖLFEUCHT
- QUERLENKER VO. AUSGESCHLAGEN
- REIFEN VO. EINSEITIG ABGEFAHREN, VERSCHLISSE
- SEITENTEIL RE. VERFORMT
- SERVICE FÄLLIG
- SITZBEZUG LI. GERISSEN
- STABI VO. AUSGESCHLAGEN
- STEINSCHLAG FRONTSCHIEBE (AUßERHALB SICHTF)
- UMMANTELUNG ESD BESCHÄDIGT

### FEHLENDE TEILE

- RESERVERAD

FORM AUDATEX



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Eggerstr. 11 23569 Lübeck

Tel.: 0451 [REDACTED] Fax: 040 855719012542

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0036W4B107**

**Datum: 13.02.2024**

AUFTRAGS-NR: 0036W4B107

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 195/65 R 15 T

H-ACHSE: 195/65 R 15 T

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE

FORM AUDATEX



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Eggerstr. 11 23569 Lübeck

Tel.: 0451 [REDACTED] Fax: 040 855719012542

e-Mail: [REDACTED]@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0036W4B107**

**Datum: 13.02.2024**

AUFTRAGS-NR: 0036W4B107

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

**E R G E B N I S:** DIE AUF DEN 13.02.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND  
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER  
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN  
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

LÜBECK , DEN 15.02.2024

FORM AUDATEX

**Gutachten Nr.: 0036W4B107****Datum: 13.02.2024****Fahrzeugdaten-Unterlagen**

Die technischen Daten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

**Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung.

**Werterhöhende Reparaturen**

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

**Besonderes / Sonstiges**

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

**Schlusswort**

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn [REDACTED].

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Lübeck, 13.02.2024

[REDACTED]

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 13 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gutachten Nr.: 0036W4B107

Datum: 13.02.2024



Bild 1



Bild 2



Gutachten Nr.: 0036W4B107

Datum: 13.02.2024



Bild 3



Bild 4

Gutachten Nr.: 0036W4B107

Datum: 13.02.2024



Bild 5



Bild 6

Gutachten Nr.: 0036W4B107

Datum: 13.02.2024



Bild 7



Bild 8

Gutachten Nr.: 0036W4B107

Datum: 13.02.2024



Bild 9



Bild 10

Gutachten Nr.: 0036W4B107

Datum: 13.02.2024



Bild 11

# Zulassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

Nr. **HL-S-0-242/07-00106**

Europäische  
Gemeinschaft



Bundesrepublik  
Deutschland

Permiso de circulación. Parte I / Osvědčení o registraci - Část I /  
Registreringsattest. Del I / Registreerimistunnistus. Osa I /  
Άδειά κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος I /  
Registration certificate. Part I / Certificat d'immatriculation. Partie I /  
Carta di circolazione. Parte I / Registrācijas apliecība. I daļa /  
Registrācijas liudzimas. I daļa / Forgalmi engedély. I rész /  
Certifikat ta' Registrazzjoni. L-1 Part / Kentekenbewijs. Deel I /  
Dowód Rejestracyjny. Część I / Certificado de matrícula. Parte I /  
Osvědčení o evidenci. Část I / Prometno dovoljenje. Del I /  
Rekisterintodistus. Osa I / Registreringsbeviset. Del I

A Amtliches Kennzeichen

**HL-EB408**

C.1.1 Name oder Firmenname

ENTSORGUNGSBETRIEBE

LÜBECK

C.1.2 Vorname(n)

C.1.3 Anschrift

MALMÖSTR. 22

23560 LÜBECK

Nächste HU

(Monat und Jahr) **08.2009**

LÜBECK

I Datum:

**30.08.2007**

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des  
Fahrzeugs ausgewiesen.

B 30.08.2007 2.1 0603 2.2 AGB00474

J 10 4 0300

E WV1ZZZ2KZ8X027154 3 X

0.1 VOLKSWAGEN, VW

2KN

0.2 BBBLSX01

FM5FM5A4006S0J77GG2

0.3 CADDY

2 VOLKSWAGEN-VW

LKW GESCHL. KASTEN

5 -

V.9 70/220/EWG\*2006/96B/EG

14 98/69/EG I;B

P.3 DIESEL

10 0002 141 0635 P1 01896

22 ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3600KG\*FAHRZEUG IST MIT ANH.KU

PPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAIRDYN.STABI.SYST

.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO

.Z.STVO\*FZ GRUPPE II\*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.\*WW.AIK

LT.ABE\*STUFE PM5,AB 30.08.2007\*

L 02 9 01 P.2 P.4 0077/04000 T 166

18 - - 04405 19 - - 1802

20 - - 1833 G 01481 -

12 - 13 00080 Q -

V.7 167 E.1 002211 F.2 2211

7.1 01065 7.2 01230 7.3 -

8.1 01065 8.2 01230 8.3 -

U.1 081 U.2 03000 U.3 075

0.1 01500 0.2 0740 S.1 2 S.2 -

15.1 195/65 R15 91T

15.2 195/65 R15 91T

15.3 -

R - 11

K L320\*17

6 13.04.2007 17 K 16 DK499334

21 -

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

Weitere HU:

11980  
 11980  
 ungültig: Zul. Besch. Teil HU bitte  
 aufbewahren. Bei erneuter Zu-  
 lassung Vorlage bei Zul. Behörde  
 notwendig.

34698  
 34698  
 nächste HU  
 Aug. 20.15

3747  
 3747  
 nächste HU  
 Okt. 20.19

- vorübergehende Stilllegung  
 endgültige Außerbetriebsetzung

23566 Lübeck,

**HANSESTADT LÜBECK**  
 Der Bürgermeister  
 Verkehrsangelegenheiten  
 Im Auftrag

Unterschrift



www.borgard-verlag.de • Form-Nr. 400

Zur Beachtung!  
 Die Angaben müssen ständig  
 Änderungen sind der zuständig  
 Fahrzeugzulassung geltenden R.  
 Bei Veränderung des Fahrzi-  
 bescheinigung die Zulassung mit  
 die Antragsberechtigung aus  
 den Namen und die Anschrift  
 Veräußerer unverzüglich der Zul.

Nächste  
**HU TÜV NORD**  
**NOV. 2023**  
 TÜV NORD Mobilität

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden sowie weitere Nachteile (Steuer, Versicherung, ggf. Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs) zur Folge haben.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm <sup>3</sup>
P.2/P.4	Nennleistung in kW/ Nenndrehzahl bei min <sup>-1</sup>
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrerplatz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min <sup>-1</sup> zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO <sub>2</sub> (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

... müssen entsprechen.  
 Aufgabe der für die  
 gegen Empfangs-  
 der HU-Bericht und  
 bescheinigung muss  
 thalten und ist vom

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg  
(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg  
(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m<sup>3</sup>
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung  
(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):  
 Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Betriebserlaubnis/EG-Typgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

Hinweis zu Feld (22):  
 Eine der mit EG-Typgenehmigung, Allgemeiner Betriebserlaubnis oder Einzelbetriebserlaubnis genehmigte bzw. in dem nach § 21 StVZO erstellten Gutachten als vorschriftsmäßig bescheinigte Anhängerkupplung ist spätestens im Zuge jeder neuen Befassung nach § 27 Abs. 1 StVZO in die Zulassungsbescheinigung Teil I oder in einem Beiblatt zur Zulassungsbescheinigung Teil I aufzunehmen.

BORGARD-VERLAG 2000 - 98765432  


ZBI 013208483

